



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

1	30.03.2023	1727	AB	AVN00035 4
2	M1			
3	ZFAEFMA42PX129376			8
4	FAI			
5	FAI			
6	0AEAD000A0			
7	1D2B0			
8	500			
9	FCA ITALY (I)			
10	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
11	Schfäghecklimousine			
12	715/2007*2018/1832AX			
13	2017/1151:WLTP;reine Elektrofz			
14	Elektro			
15	0004	30AX		
16	DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.03.2013*			
17	2	1	43/-	1683
18	3631			1529
19	1529			
20				
21	920	1690		1690
22	920	840		
23		840		
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Lackierung Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 15 : Fehlermeldung SOS System



Bild 16 : Fehlermeldung Airbag



Bild 17 : Fehlermeldung Elektronische Parkbremse



Bild 18 : Tür vorn links eingedellt




Bild 19 : Tür vorn links eingedellt