



VSSZZZKLZNR046767

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	50.402 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	11.200 km
Typ/Modell	CUPRA LEON SP	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2025
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR046767	Leistung / Hubraum	228 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	23.05.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - beschädigt - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckleuchte	Heckleuchte links - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Heckscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Heck

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Berlin
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 13.06.2025
Protokollnummer: 40166192
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Berlin
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 13.06.2025
Protokollnummer: 40166192
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	CUPRA LEON SP	Laufleistung (abgelesen)	50.402 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR046767	Erstzulassung	23.05.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Berlin
Buddestraße 40
13507 Berlin

Besichtigungsdatum: 13.06.2025
Protokollnummer: 40166192
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage




Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern


Unfallfotos




Unfall 1: Heck




Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Berlin
Buddestraße 40
13507 Berlin


Besichtigungsdatum: 13.06.2025
Protokollnummer: 40166192
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Grünhage



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck