

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW X3	WBAWY31040L616539	28.06.2012	211985

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.09.2025	209720	km	07.04.2025	28000	km	01.04.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Unfallschaden repariert, Schadenshöhe unbekannt
Nachlackierung festgestellt	
nein	Fzg dreckig, nass und ungewaschen da Waschanlage defekt

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	114,00 µm	Tür VR	106,00 µm	Tür HR	85,00 µm	Seitenteil HR	151,00 µm
Motorhaube	126,00 µm	Dach	125,00 µm	Heckklappe	107,00 µm		
Kotflügel VL	134,00 µm	Tür VL	116,00 µm	Tür HL	133,00 µm	Seitenteil HL	122,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	7,3 mm	Rad h.l.	7,3 mm	Rad v.r.	7,4 mm	Rad h.r.	7,3 mm
Reifengröße:	225/60 R17				ohne		

Felgen:

Auffälligkeiten:	Felge HL verkratzt
------------------	--------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:	verschlissen	hinten rechts:	verschlissen
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Öltropfen an Ansaugschlauch	Frontscheibe	Steinschlag, WSS ersetzen
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	L	Spiegelkappe links verkratzt, lackieren
Kotflügel VL	P	Kratzer, polieren
Stoßfänger vorne	I	Verformt, instandsetzen und lackieren
Motorhaube		
Kotflügel VR	E	Verformt, ersetzen + Radlauf
Türe VR	I	Viele Dellen, instandsetzen und lackieren
Türe HR	L	Lack sehr matt, lackieren
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	P	Kratzer, polieren
Türe VL	I	Große Delle und Türkante verkratzt, instandsetzen und lackieren
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **CHG**

Bewertung durchgeführt von: **MMU**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____