

Bild 1 : Diagonal vorn links Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts Freigestellt vorne rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts Freigestellt hinten rechts



Bild 4: Diagonal hinten links Freigestellt hinten links






Bild 5: Fahrzeugunterseite



Bild 6: Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7: Serviceintervallanzeige



Bild 8: Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9: Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10: Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11: Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12: ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13: 2. Radsatz




Bild 14: Fahrzeugschlüssel





Bild 15: Wartungsnachweis



Bild 16: Wartungsnachweis





Bild 17: Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 18: Seitenschweller rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 19: Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20: Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21: Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22: Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23: Stoßfänger hinten mehfach verformt




Bild 24: Stoßfänger hinten mehfach verformt



Bild 25: Stoßfänger hinten mehfach verformt



Bild 26: Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 27: Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 28 : Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29: Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 31: Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32: Dach, eingedellt, drücken



Bild 33: Dach, eingedellt, drücken



Bild 34: Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 36: Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 37: Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 38 : Innenraum, verschmutzt, reinigen





Bild 39: Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 40: Innenraum, verschmutzt, reinigen



Bild 41: Tür vorne links, innen eingedellt



Bild 42: Tür vorne links, innen eingedellt



Bild 43: Bremsscheiben der Hinterachse demnächst verschlissen, Gebrauchsspur



Bild 44: Bremsscheiben der Vorderachse demnächst verschlissen, Gebrauchsspur






Bild 45: Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 46: Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 47: Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 48: Windschutzscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

vom 22.05.2025

DEKRA-Nr: 0312 / 045613 / 2025 / B081612000612




Bild 49: 1. Winterfelge verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 50: 2. Winterfelge verschrammt, Gebrauchsspur