

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	BMW 320d	WBA3K51010K309917	27.11.2014	210688

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.04.2026	192817	km	29.04.2024	In 7000	km	01.04.2026

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	104,00 µm	Tür VR	108,00 µm	Tür HR	106,00 µm	Seitenteil HR	107,00 µm
Motorhaube	118,00 µm	Dach	116,00 µm	Heckklappe	102,00 µm		
Kotflügel VL	106,00 µm	Tür VL	107,00 µm	Tür HL	104,00 µm	Seitenteil HL	109,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	4,9 mm	Rad h.l.	4,4 mm	Rad v.r.	4,7 mm	Rad h.r.	4,5 mm
Reifengröße:	225/45 R18 91 Y						

Felgen:

Auffälligkeiten:	Bordsteinschaden Felge VL, HL, HR, VR,
------------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	Steinschlag
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	G	Teer am Schweller Links
Außenspiegel	G	Kratzer Aussenspiegelkappe links
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Kratzer, Steinschläge
Motorhaube	G	Kratzer, Steinschläge
Kotflügel VR		
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	G	Dellen
Seitenwand HR	G	Kratzer
Stoßfänger hinten	G	Kratzer, Teer,
Heckklappe	G	Kratzer
Seitenwand HL	G	Delle, Kratzer,
Türe HL	G	Kratzer,
Türe VL	G	Kratzer,
Dach	G	Kratzer,

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: SIN

Bewertung durchgeführt von: MZA

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____