




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Bordmappe mit Schlüsseln und Prüfbescheinigung



Bild 15 : Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, fleckig, reinigen



Bild 16 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 17 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 18 : Kofferraumverkleidungen, links und rechts, oben und unten, verschrammt



Bild 19 : Kofferraumverkleidungen, links und rechts, oben und unten, verschrammt



Bild 20 : Dachverkleidung, verschürft, fleckig, eingeschnitten




Bild 21 : Dachverkleidung, verschürft, fleckig, eingeschnitten




Bild 22 : Verkleidung C-Säule rechts verschrammt  
Dachverkleidung, verschürft, fleckig, eingeschnitten



Bild 23 : Türverkleidung vorn rechts zerkratzt



Bild 24 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 25 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 26 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 27 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 28 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 32 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 33 : Rückstrahler links zerkratzt



Bild 34 : Spoileransatz hinten verschrammt



Bild 35 : Spoileransatz hinten verschrammt



Bild 36 : Spoileransatz hinten verschrammt



Bild 37 : Spoileransatz hinten verschrammt