

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	13.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	15.05.2025
<b>Referenznummern</b>	2049601

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

**Fahrzeugident.-Nr.** **WF0JXXGAHJMP55679**

<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Schräghecklimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	05/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Fiesta 1.0 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	65.650 km
<b>Erstzulassung</b>	14.05.2021	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	999 ccm / 74 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

**Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.**

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R 15 88V	2 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R 15 88V	2 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R 15 88V	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R 15 88V	4 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Außenspiegel Wagenfarbe	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Dachspoiler Wagenfarbe		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung	
Fensterheber elektrisch vorn		Fußmatten Velours - vorn	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kühlergrill schwarz	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	
Mittelkonsole		Getränkehalter vorn	
Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT		Start/Stop-Anlage	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Otto-Partikelfilter (OPF)	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rücksitz geteilt		Rücksitzlehne klappbar	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung		Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		Servolenkung elektrisch	
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Stahlfelgen 6x15	
Stoßfänger Wagenfarbe		Tagfahrlicht	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓	AUX-IN-Anschluss	✓
Farbdisplay (8 Zoll)	✓	Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)	✓
Schaltpunktanzeige	✓	Einparkhilfe hinten	✓
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	✓	Sonderlackierung Frost-Weiß	✓
Technik-Paket 1	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Bodenleuchte im Außenspiegel	✓	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	✓
Winter-Paket	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 15)	41,64 €	41,64 €
Radkappe(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	41,64 €	24,98 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14)	605,83 €	605,83 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>689,11 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>672,45 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>5.775,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>6.975,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
 Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Rudzinski, Bernd  
 \_\_\_\_\_  
 Der Sachverständige, 19.05.2025

## Fotoanlage




Bild 1




Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13




Bild 14 Inspektion groß, Kleinwagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen



Bild 16 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen