TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Besichtigungsdatum: 11.11.2024
Protokollnummer: 36944128
Erstellt durch: Gerd Bierschenk
Besichtigt durch: Mohamad Jamen Mudrek

Auto Plus

WBA31ED070FL89683

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Vertrags-Nummer: 64713077	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	60.298 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	3 Monat(e)
Typ/Modell	320e xDrive	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	11/2026
Fahrgestellnummer	WBA31ED070FL89683	**Leistung / Hubraum**	120 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	21.09.2021	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
3	Instrumententafel	Kontrollleuchte (AHK) - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitale Serviceberichte fehlen, 24 Monate/30000 km) - kein Nachweis - Wertminderung
6	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Besichtigungsdatum: 11.11.2024
Protokollnummer: 36944128
Erstellt durch: Gerd Bierschenk
Besichtigt durch: Mohamad Jamen Mudrek

Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98V	Bridgestone	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz kein Bestandteil des Auslieferungsumfanges.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Besichtigungsdatum:	11.11.2024
Protokollnummer:	**36944128**
Erstellt durch:	Gerd Bierschenk
Besichtigt durch:	Mohamad Jamen Mudrek

Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	320e xDrive	**Laufleistung (abgelesen)**	60.298 km
Fahrgestellnummer	WBA31ED070FL89683	**Erstzulassung**	21.09.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Gerd Bierschenk)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner
Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Besichtigungsdatum:	11.11.2024
Protokollnummer:	**36944128**
Erstellt durch:	Gerd Bierschenk
Besichtigt durch:	Mohamad Jamen Mudrek

Auto Plus

Übersichtsfotos

Abbildung 1: FIN

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg vorne

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Schräg hinten

Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne

Abbildung 8: Kombiinstrument

Abbildung 9: Kombiinstrument

Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Dokumente

Abbildung 12: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #3: Instrumententafel: Kontrollleuchte (AHK) - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Digitale Serviceberichte fehlen, 24 Monate/30000 km) - kein Nachwei…



Beschädigung #6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren

Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern