TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 22.04.2025
Protokollnummer: 39430080
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth

Auto Plus

WBA51BN090CJ50322

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	72.615 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	5.000 km
Typ/Modell	520d xDrive	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	03/2027
Fahrgestellnummer	WBA51BN090CJ50322	**Leistung / Hubraum**	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	12.04.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (inkl. Kühlergrill) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 22.04.2025
Protokollnummer: 39430080
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth

Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	520d xDrive	**Laufleistung (abgelesen)**	72.615 km
Fahrgestellnummer	WBA51BN090CJ50322	**Erstzulassung**	12.04.2022

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum:	22.04.2025
Protokollnummer:	**39430080**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Dominik Berroth

Auto Plus

Übersichtsfotos

Abbildung 1: FIN

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg vorne

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Schräg hinten

Abbildung 6: Montierte Bereifung

Abbildung 7: Innenraum vorne

Abbildung 8: Laderaum

Abbildung 9: Kombiinstrument

Abbildung 10: Kombiinstrument

Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

Abbildung 13: Dokumente

Abbildung 14: Dokumente

Abbildung 15: Zusatzbereifung

Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Kühlergrill) - beschädigt - erneuern

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Kühlergrill) - beschädigt - erneuern

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Kühlergrill) - beschädigt - erneuern

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (inkl. Kühlergrill) - beschädigt - erneuern