TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 39426403
Auftrags-Nr / Referenz: 50436246
Besichtigungsdatum: 16.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda 2 e-SKYACTIV G 90 M HYBRID Homura		
Kennzeichen	HA-AM 149	**Fahrgestellnummer**	JMZDJ6HC601459226
Erstzulassung	30.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	23.749 km
HSN/TSN	7118 / AIO 00049	**Kraftstoffart / Zylinder**	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell
Farbe	Schwarz Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	66 kW / 1.496 ccm	**Nächste HU**	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	13.099 km
Letzte Wartung	08/2024 bei 16.848 km	**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	1.540 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	50436246	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	185/65 R15 88T	Winterreifen auf Leichtmetall	Falken	6mm / 6mm	i.O.
2	185/65 R15 88T	Winterreifen auf Leichtmetall	Falken	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag (Seitenairbags) vorn
Airbag für Fahrer- und Beifahrer Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag Kopf-Schulter-Airbags vorne und hinten
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Außenspiegel beheizbar
Außenspiegel elektrisch anklappbar - automatisch bei Türverriegelung
Außenspiegel elektrisch einstellbar mit integrierten Seitenblinkern
Außenspiegelkappen in Schwarz

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Berganfahrassistent (HLA)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
City-Notbremsassistent SCBS (Smart City Brake Support) mit Fußgängererkennung
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Dachantenne Shark Fin
Dachheckspoiler in Wagenfarbe
Drehzahlmesser digitaler, Geschwindigkeitsanzeige analoge
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Einparkhilfe hinten
Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control Plus GVC Optimierte Lenk-Präzision und höhere Fahrdynamik, weniger Lenkaufwand und Ermüdung, natürlicheres und komfortableres Fahrverhalten für alle Passagiere dank reduzierter Fliehkräfte
Felgen: Leichtmetallfelgen 16" in Schwarz - 185/60 R16 Toyo Tires Proxes R55A Bereifung
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion für das Fahrerfenster
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Cruisematic)
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
i-stop: Intelligentes Mazda Motor Stopp/Start System
Klimaautomatik
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen hinten (3), höhenverstellbar
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Kühlergrill wabenkühlergrill
LED Tagfahrlicht
Lenkrad: Lederlenkrad, Lederschaltknauf und -handbremsgriff
Lenkrad: Lenkradbedientasten Audioquelle und Lautstärke - Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkradheizung
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Leselampen vorne (2)
Lichtsensor
Luftausströmerringe in Rot
M-Hybrid System
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mobilitäts Kit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Informations-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer
Notbrems-Warnblinkautomatik ESS (Emergency Stop Signaling)
Paket: CONVENIENCE PAKET - Ausparkhilfe (RCTA) - City-Notbremsassistent (SCBS F) mit Fußgängererkennung - Einparkhilfe, hinten - Klimatisierungsautomatik - Licht- und Regensensor - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Spurwechselassistent Plus (BSM)
Polster: Stoff

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Radio: Mazda Audio-System mit Radio - 20,3 cm (8 Zoll) Farbdisplay, hochauflösend, bei stehendem Fahrzeug als Touchscreen nutzbar - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung - Digitalradio-Tuner (DAB+) - zwei USB-Anschlüsse und AUX-Anschluss - Internetradio-Anwendung: mittels der Apps aha und Stitcher - 6 Lautsprecher
Radiozubehör: Android Auto und Wireless Apple CarPlay
Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth Audiostreaming
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem indirekt über ABS
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (60:40)
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: ISOFIX Kindersitzhalterungen - auf den äußeren Sitzen hinten
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS) - Warnt den Fahrer vor einem unbeabsichtigten Wechsel der Fahrspur und kann zudem per aktivem Lenkeingriff unterstützend eingreifen, um das Fahrzeug zurück in die Spur zu führen.
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Lichtsignatur
Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - Smart Repair
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Radsatz komplett (Leichtmetallfelgen 16" in Schwarz - 185/60 R16)
Summe (netto)

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

• Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Laderaum

Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Abbildung 7: FIN

Abbildung 8: Innenraum vorne

Abbildung 9: Kombiinstrument

Abbildung 10: Laufleistung

Abbildung 11: Instrumententafel

Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Abbildung 13: Montierte Bereifung

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren