DEKRA-Nr: 0297 / 0100041169 / 2025 / B079580001411 vom 02.06.2025

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Benjamin Wartini
Tel. direkt 069 42083-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **LM AF789** **FIN** **ZFA3120000JE61187**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	02.06.2025, telefonisch.
Besichtigung	02.06.2025, 13:30 Uhr, durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	02.06.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 401661

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.934,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.305,87 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.197,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.686,55 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 14044741 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.02.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	FIAT	Marke	FIAT
Typ / Verkaufsbez.	500 1.0 GSE N3 Hybrid Lounge	Aufbauart	Limousine
Türen	2	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFA3120000JE61187	HSN / TSN	1727 / AUD
Schlüssel-Nr.	10172110	Km-Stand abgelesen	40799
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	52
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 55 R 15 82 H Freitext	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	5 mm
	rechts	185 / 55 R 15 82 H Freitext	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	5 mm
2	links	185 / 55 R 15 82 H Freitext	Fulda / Multicontrol	A /O	8 mm
	rechts	185 / 55 R 15 82 H Freitext	Falken / Euroallseason AS-210	A /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03.03.2024			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (BAS), Airbag Knieairbag vorn Fahrerseite, Airbag Kopfairbags, Airbag Seitenairbags vorn, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Armaturenbretteinsatz in Wagenfarbe, Auspuffendrohr verchromt, Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit externem Temperatursensor, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Electronic Stability Control (ESC) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fensterheber elektrisch vorne, Follow-Me-Home-Funktion der Scheinwerfer, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Klimaanlage manuell mit Pollenfilter, Kopfstützen vorn, höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Höhenverstellbar, Lenkrad: Lenkrad aus Techno-Leder, Polster: Stoff, Radio: Uconnect Radio mit 7"-HD-Touchscreen, Radiozubehör: Link-System, Räder: 15" Leichtmetallfelgen, Räder: Reifendruckkontrollsystem, Räder: Reifenreparaturkit, Rücksitzlehne geteilt umklappbar (50/50), Servolenkung, elektrisch (Dual Drive) mit City-Funktion, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern, Gurtkraftbegrenzung und Gurtschloss-Sensor, Sitze: Isofix-Befestigung für Kindersitze auf den Sitzplätzen im Fond, Steckdose 12-Volt, Stopp und Start Automatik, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe außen verchromt, Wegfahrsperre elektronisch (Fiat Code), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
396	Fußmatten vorn
140	Klimaautomatik mit Pollenfilter
	Lackierung: Sonder-Uni-Lackierung
347	Licht- und Regensensor
7QC	Navigation: Uconnect Navigationssystem mit Europakarte
097	Nebelscheinwerfer
06P	Paket: City
626,339	Paket: Komfort
508	Parksensoren hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 30.05.2025 bei Kilometerstand 40.000
bis Wartung verbleiben:	14.883 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Fahrersitzbezug Brandlöcher, erneuern (Bild 13)	484	voll	-484	-406,72
2. T- Serviceheft lückenhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14, 15)	500	voll	-500	-420,17
3. Tür vorne links Kratzer (Vandalismus), lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)	877	voll	-877	-736,97
4. Stoßfänger hinten Druckstellen, instandsetzen (Bild 19, 20)	1.142	anteilig	-736	-618,49
5. Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)	931	anteilig	-600	-504,20
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**3.934**		**-3.197**	**-2.686,55**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
02.06.2025	Nicht Anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
02.06.2025	Herr Wartini	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift