TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 11 mars 2025
Numéro de protocole: 38790550
Date de livraison: 11 mars 2025

Auto Plus

WBA5P51050FK86760

Informations concernant le véhicule

Opérateur		**Conditions d'inspection**	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		**Kilométrage (Lu)**	85 118 km
Constructeur	BMW	**Maintenance suivante dans**	410 km
Type/Modèle	330e	**Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)**	02/2026
Numéro de châssis	WBA5P51050FK86760	**Puissance / Cylindrée**	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	3 févr. 2021	**Garnissage/Couleur**	/
Dernière maintenance	02/2024, 61 930 km	**Peinture**	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	**Boîte de vitesses**	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jeu de pneus complet - Expiré - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Eraflé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value
4	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value
5	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage
6	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
7	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
8	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Porte AvD	Bordure de la porte - Eraflé - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	3mm - 3mm	Non OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	2mm - 2mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Dunlop	Pneus été	7mm - 7mm	OK	
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Pneus été	3mm - 3mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 11 mars 2025
Numéro de protocole: 38790550
Date de livraison: 11 mars 2025

Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	**Conditions d'inspection**	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e	**Kilométrage (Lu)**	85 118 km
Numéro de châssis	WBA5P51050FK86760	**Première immatriculation**	3 févr. 2021

Identification du véhicule:
Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:
Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation

Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant

Illustration 3: Incliné à l'arrière

Illustration 4: Incliné à l'arrière

Illustration 5: Habitacle

Illustration 6: Habitacle

Illustration 7: Habitacle

Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle

Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers

Illustration 12: Divers

Illustration 13: Divers

Illustration 14: Divers

Illustration 15: Divers

Illustration 16: Divers

Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers

Photos de dommage

Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Eraflé - Pas de moins-value

Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Eraflé - Pas de moins-value

Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value

Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi… - Eraflé - Pas de moins-value

Dommage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value

Dommage #4: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value

Dommage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #5: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage

Dommage #6: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Eraflé - Diminuti… de valeur

Dommage #8: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer