TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 38922373
Anlieferungsdatum: 19.03.2025

Auto Plus

WAUZZZ8V2LA036527

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	63.061 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	13.000 km
Typ/Modell	A3 Sportback	**HU (Bericht lag vor)**	12/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8V2LA036527	**Leistung / Hubraum**	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	02.12.2019	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung	11/2023, 46.009 km	**Lackierung**	
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91T	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/45 R17 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	bedingt: ausreichend
Typ/Modell	A3 Sportback	**Laufleistung (abgelesen)**	63.061 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ8V2LA036527	**Erstzulassung**	02.12.2019

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

Abbildung 11: Sonstiges

Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen

Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürf… lackieren

Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch… - lackieren

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch… - lackieren

Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 38922373
Anlieferungsdatum: 19.03.2025

Auto Plus

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott