TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39280685
Anlieferungsdatum: 10.04.2025

Auto Plus

WAUZZZGY7MA086496

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	127.457 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	11.700 km
Typ/Modell	A3 40 TFSIe	**HU (Bericht lag vor)**	03/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY7MA086496	**Leistung / Hubraum**	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	01.04.2021	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung	02/2025, 66.806 km	**Lackierung**	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - Wertminderung
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Abrieb - kein Abzug
2	Tür hinten rechts	Türkante - Steinschlag - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91T	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/40 R18 92Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	A3 40 TFSIe	**Laufleistung (abgelesen)**	127.457 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY7MA086496	**Erstzulassung**	01.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39280685
Anlieferungsdatum: 10.04.2025

Auto Plus

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges

Abbildung 22: Sonstiges

Abbildung 23: Sonstiges

Abbildung 24: Sonstiges

Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - verkratzt / verschü… - Wertminderung

Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - Wertminderung

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - Wertminderung

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - Wertminderung

Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürf… Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Deutschland SE & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39280685
Anlieferungsdatum: 10.04.2025

Auto Plus

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott