TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 15 avr. 2025
Numéro de protocole: 39326580
Date de livraison: 15 avr. 2025

Auto Plus

WBA7K310005R39920

Informations concernant le véhicule

Opérateur		**Conditions d'inspection**	Suffisant
Immatriculation du véhicule		**Kilométrage (Lu)**	20 453 km
Constructeur	BMW	**Maintenance suivante dans**	26 000 Monat(e)
Type/Modèle	118i	**Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)**	01/2027
Numéro de châssis	WBA7K310005R39920	**Puissance / Cylindrée**	103 kW / 1 499 ccm
Première immatriculation	4 mars 2020	**Garnissage/Couleur**	/
Dernière maintenance	01/2025, 16 652 km	**Peinture**	
Type de carburant	Essence	**Boîte de vitesses**	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Défaut de peinture - Revêtement/polissage
2	Pare-chocs arrière	Becquet - Eraflé - Diminution de valeur
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Diminution de valeur
4	Porte AvG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente
5	Porte ArD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R17 94Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/45 R17 94Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 15 avr. 2025
Numéro de protocole: 39326580
Date de livraison: 15 avr. 2025

Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	**Conditions d'inspection**	Suffisant
Type/Modèle	118i	**Kilométrage (Lu)**	20 453 km
Numéro de châssis	WBA7K310005R39920	**Première immatriculation**	4 mars 2020

Identification du véhicule:
Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:
Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant

Illustration 3: Incliné à l'arrière

Illustration 4: Incliné à l'arrière

Illustration 5: Habitacle

Illustration 6: Habitacle

Illustration 7: Habitacle

Illustration 8: Habitacle

Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers

Illustration 13: Divers

Illustration 14: Divers

Illustration 15: Divers

Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers

Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage

Dommage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Défaut de peinture - Revêtement/polissage

Dommage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Défaut de peinture - Revêtement/polissage

Dommage #1: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Défaut de peinture - Revêtement/polissage

Dommage #2: Pare-chocs arrière: Becquet - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Becquet - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi… - Eraflé - Diminution de valeur

Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Eraflé - Diminution de valeur

Dommage #4: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente

Dommage #4: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #4: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #5: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Dommage #5: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre