GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten





Vorgang	
Ihr Auftrag vom	28.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	30.04.2025
Referenznummern	2059194

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WBA5P91090FM74320**		
Fahrzeugart	PKW - Limousine	**Farbton / Lackart**	Alpinweiß / Uni
Hersteller	BMW	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	3er - 330 e Lim. xDrive Sport Line	**Laufleistung abgelesen**	123.888 km
Erstzulassung	11.04.2022	**Emissionsklasse**	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	**Sitzplätze / Türen**	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	**Anzahl Besitzer**	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.998 ccm / 135 KW
Dauerleistung		**Max. Leistung**	185 kW
Ladestecker		**Batteriekapazität**	
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R 18 95Y	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R 18 95Y	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R 18 95Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R 18 95Y	5 mm
Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✗	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✓	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✗	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 03.04.2025 bei km 123.431.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	✓	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

Ablage-Paket	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Motorhaube
Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Alarmanlage
Ambiente-Beleuchtung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Armauflage vorn
Ausstattungs-Paket: Connected	Service-System: Remote Services
Service-System: Concierge Services	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	BMW Live Cockpit Professional
Bordcomputer	Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Dynamische Bremsleuchte
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	Dynamische Tractions Control (DTC)
Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Frontscheibe Akustikglas	Fußmatten Velours
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
Getränkehalter	Heckleuchten LED
Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig
Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Kopfstützen hinten klappbar
Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	Licht- und Regensensor
Mittelarmlehne hinten	Nebelscheinwerfer LED
Otto-Partikelfilter (OPF)	Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
Parkbremse elektrisch	Personalisierungssystem (Personal Profile)
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn	Service-System: ConnectedDrive Services
Service-System: eDrive Services	Service-System: Gesetzlicher Notruf
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Servolenkung Servotronic
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec	Sport Boost Fahrmodusschalter
Sport Line	Sportsitze vorn
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage (Funktion)
Warndreieck	Wegfahrsperre

Sonderausstattung (verifiziert)

Alpinweiß-Lackierung (Uni)	✓	HiFi-Lautsprechersystem	✓
Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Eiche	✓	LM-Felgen 7,5x18 (V-Speiche 780, Bicolor)	✓
Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	✓	Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert	✓
Sitzheizung vorn	✓	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	✓

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	499,56 €	499,56 €
LM-Rad hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	499,56 €	499,56 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**1.120,97 €**
Minderwert	**1.120,97 €**
Händlereinkaufspreis	**14.975,00 €**
Händlerverkaufspreis	**17.400,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 08.05.2025

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 3

Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5

Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 7

Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 11



Bild 12

Fotoanlage

Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

Bild 15 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Bild 18 LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 19 LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Bild 20 LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015