TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2025
Protokollnummer: 39500825
Anlieferungsdatum: 29.04.2025

Auto Plus

WBA5X91010FL21740

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	38.441 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	18.000 km
Typ/Modell	330d	**HU (Bericht lag vor)**	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA5X91010FL21740	**Leistung / Hubraum**	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	12.04.2021	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung		**Lackierung**	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2025
Protokollnummer: 39500825
Anlieferungsdatum: 29.04.2025

Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	330d	**Laufleistung (abgelesen)**	38.441 km
Fahrgestellnummer	WBA5X91010FL21740	**Erstzulassung**	12.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum

Abbildung 10: Sonstiges

Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.04.2025
Protokollnummer: 39500825
Anlieferungsdatum: 29.04.2025

Auto Plus

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott