TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 38069526
Auftrags-Nr / Referenz: 19793212
Besichtigungsdatum: 16.01.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda MX-30 e-SKYACTIV EV AD`VANTAGE		
Kennzeichen	HI-FE 37E	**Fahrgestellnummer**	JMZDR1WBJ00204966
Erstzulassung	17.01.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	17.714 km
HSN/TSN	7118 / AII 00009	**Kraftstoffart / Zylinder**	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Weiß Uni	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	81 kW / 0 ccm	**Nächste HU**	01/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	13.000 km
Letzte Wartung	11/2024 bei 15.940 km	**Polsterart**	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Grau-Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.119 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	19793212	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf ohne	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf ohne	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar automatisch anklappbar bei Türverriegelung
Außenspiegel elektrisch einstellbar - mit integrierten Seitenblinkern - in Schwarz lackiert
Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren
Beheizte Batterie
Berganfahrassistent (HLA)
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf, Handschuhfach
Colorverglasung wärmedämmend
D-Säulenverkleidung mit Mazda-Schriftzug
Dachhimmel in Schwarz
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe vorne und hinten
Fensterheber elektrisch, vorne mit Komfortfunktion
Fensterleisten mit Hochglanzfinish
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech - Sprachausgabe
G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), Fahrdynamikregelung Elektronisch
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistenzfunktion (MRCC)
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Klimatisierungsautomatik mit 7-Zoll (17,8 cm)-Touch-Panel-Display
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m Wärmepumpe
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker
LED-Tagfahrlicht
Lederschaltknauf

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradwippen zur Einstellung der Rekuperationsstufen
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht- und Regensensor
Licht: Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Matrix LED-Lichtsystem
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorne
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
MyMazda App - Fahrzeugverrieglung - Fernsteuerung Ladevorgang - Fernsteuerung Klimaautomatik - Informationen zum Fahrzeugstatus
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktion
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss und 8 Lautsprechern
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 18" in Silbergrau mit Hochglanzfinish mit Bereifung 215/55 R18
Rückfahrkamera mit feststehenden Hilfslinien
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Scheinwerferreinigungsanlage
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Elektrische Sitzverstellung für den Fahrer mit Memory-Funktion Memory-Funktion für Außenspiegel und das Head-up Display
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung
Sitzheizung vorne
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Sound-Simulator (AVAS, rechtlich erforderlich)
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) mit Lenkunterstützung
Telefonzübehor: Apple CarPlay und Android Auto
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfarhrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock

Sonderausstattung

Bezeichnung
Innenraum-Design, Modern Confidence Sitzbezug mit weißem veganen Kunstleder und Melange-Stoff, kontrastfarbigen Sitznähten und Applikationen aus natürlichem Kork an den Türgriffen und in der Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Laderaum

Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Abbildung 7: FIN

Abbildung 8: Innenraum vorne

Abbildung 9: Kombiinstrument

Abbildung 10: Laufleistung

Abbildung 11: Instrumententafel

Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Ingenieurbüro MM
Germaniastraße 3
31275 Lehrte

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Abbildung 13: Montierte Bereifung

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges