TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025
Numéro de protocole: 39524525
Date de livraison: 30 avr. 2025

Auto Plus

WBA5P51050FK81137

Informations concernant le véhicule

Opérateur		**Conditions d'inspection**	Suffisant
Immatriculation du véhicule		**Kilométrage (Lu)**	51 179 km
Constructeur	BMW	**Maintenance suivante dans**	-2 Monat(e)
Type/Modèle	330e	**Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)**	02/2026
Numéro de châssis	WBA5P51050FK81137	**Puissance / Cylindrée**	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	1 févr. 2021	**Garnissage/Couleur**	/
Dernière maintenance	02/2024, 33 379 km	**Peinture**	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	**Boîte de vitesses**	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte AvD	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Rétroviseur droit	Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente
3	Seuil gauche	Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation
4	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
6	Panneau latéral arrière droit	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
7	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
8	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
9	Porte ArD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
10	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
11	Porte AvG	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Kleber	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					07/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025
Numéro de protocole: 39524525
Date de livraison: 30 avr. 2025

Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	**Conditions d'inspection**	Suffisant
Type/Modèle	330e	**Kilométrage (Lu)**	51 179 km
Numéro de châssis	WBA5P51050FK81137	**Première immatriculation**	1 févr. 2021

Identification du véhicule:
Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:
Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025
Numéro de protocole: 39524525
Date de livraison: 30 avr. 2025

Auto Plus

Images de présentation

Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant

Illustration 3: Incliné à l'arrière

Illustration 4: Incliné à l'arrière

Illustration 5: Habitacle

Illustration 6: Habitacle

Illustration 7: Habitacle

Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers

Illustration 11: Divers

Illustration 12: Divers

Illustration 13: Divers

Illustration 14: Divers

Illustration 15: Divers

Illustration 16: Divers

Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 avr. 2025
Numéro de protocole: 39524525
Date de livraison: 30 avr. 2025

Auto Plus

Photos de dommage

Dommage #1: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/ polissage

Dommage #1: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/ polissage

Dommage #2: Rétroviseur droit: Capuchon - Eraflé - Réparation intelligente

Dommage #3: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation

Dommage #3: Seuil gauche: Accès - bosse(s) - Bon travail de réparation

Dommage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - bosse(s) - Bon travail de réparation

Dommage #5: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente

Dommage #5: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente

Dommage #5: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #6: Panneau latéral arrière droit: Accès - Eraflé - Réparation intelligente

Dommage #6: Panneau latéral arrière droit: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Dommage #9: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #9: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #9: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #11: Porte AvG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #11: Porte AvG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre

Dommage #11: Porte AvG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre