TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 25 avr. 2025
Numéro de protocole: 39611933

WAUZZZFY2N2022749

Informations concernant le véhicule

Opérateur		**Conditions d'inspection**	Conditionnel : lumière/ humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		**Kilométrage (Lu)**	68 758 km
Constructeur	Audi	**Maintenance suivante dans**	19 300 km
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e S tronic quattro advanced Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	**Certificat de contrôle technique**	
Numéro de châssis	WAUZZZFY2N2022749	**Puissance / Cylindrée**	/ 1 984 ccm
Première immatriculation	14 déc. 2022	**Garnissage/Couleur**	Tissu / Noir
Dernière maintenance		**Peinture**	Noir
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	**Boîte de vitesses**	

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Garde-boue gauche	Garde-boue gauche - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Porte ArD	Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente
3	Garde-boue gauche	Elargissement du passage de roue - Eraflé - Remplacer
4	Porte ArD	Poignée de porte extérieure - Eraflé - Réparer et repeindre
5	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.		

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client, de 7 févr. 2023

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Porte ArD, Effectué de manière professionnelle, Facture de réparation Absent

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/60 R18 107H	Dunlop	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	OK
2	235/60 R18 107H	Dunlop	Pneus hiver	5mm - 5mm	Non OK	OK

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101W	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	235/55 R19 101W	Michelin	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Equipement

Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

Commentaires

Für die Richtig- und Vollständigkeit der Basisdaten - wird keine Gewähr übernommen!

Ausstattungsliste nicht verfügbar.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 25 avr. 2025
Numéro de protocole: 39611933

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	**Conditions d'inspection**	Conditionnel : lumière/ humidité/saleté
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e S tronic quattro advanced Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik	**Kilométrage (Lu)**	68 758 km
Numéro de châssis	WAUZZZFY2N2022749	**Première immatriculation**	14 déc. 2022

Identification du véhicule:
Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:
Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:
Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Date d'inspection: 25 avr. 2025
Numéro de protocole: 39611933

Images de présentation

Illustration 1: Incliné à l'avant

Illustration 2: Incliné à l'avant

Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière

Illustration 5: Habitacle

Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle

Illustration 8: Habitacle

Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: Habitacle

Illustration 12: Habitacle



Illustration 13: NIV

Illustration 14: Accessoires

Illustration 15: Accessoires

Illustration 16: Accessoires

Illustration 17: Accessoires



Illustration 18: Documents

Illustration 19: Pneus montés

Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Illustration 22: Divers

Illustration 23: Divers

Photos de dommage

Dommage #1: Garde-boue gauche: Garde-boue gauche - bosse(… - Bon travail de réparation

Dommage #2: Porte ArD: Bordure de la porte - Eraflé - Réparation intelligente

Dommage #3: Garde-boue gauche: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Remplacer

Dommage #4: Porte ArD: Poignée de porte extérieure - Eraflé… Réparer et repeindre

Dommage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre

Photos de la remises en peinture

Remises en peinture 1: Porte ArD