TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39792656
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan

WBA6N51030FK90011

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	63.999 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	27.000 km
Typ/Modell	330d xDrive	**HU (Bericht lag vor)**	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N51030FK90011	**Leistung / Hubraum**	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	10.02.2021	**Polster/Farbe**	Leder / Braun
Letzte Wartung	06/2024, 58.457 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel - lackieren
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Falken	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R18 99V	Falken	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Goodyear	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/35 R19 96Y	Goodyear	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	16.05.2025
Protokollnummer:	**39792656**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Kelleci Sinan

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	330d xDrive	**Laufleistung (abgelesen)**	63.999 km
Fahrgestellnummer	WBA6N51030FK90011	**Erstzulassung**	10.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

Abbildung 1: FIN

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne

Abbildung 8: Laderaum

Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel

Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Zusatzbereifung

Abbildung 16: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD München – Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 16.05.2025
Protokollnummer: 39792656
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Kelleci Sinan

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren

Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel - lackieren

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungfotos

Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür