GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

Vorgang	
Ihr Auftrag vom	28.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	09.05.2025
Referenznummern	0002061233

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WBA11CH000CH14605**		
Fahrzeugart	PKW - Limousine	**Farbton / Lackart**	Weiß / Uni
Hersteller	BMW	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	530 e xDrive M Sport	**Laufleistung abgelesen**	88.936 km
Erstzulassung	17.01.2022	**Emissionsklasse**	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	**Sitzplätze / Türen**	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.998 ccm / 215 KW
Dauerleistung		**Max. Leistung**	
Ladestecker		**Batteriekapazität**	
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/40 R19 98V	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/40 R19 98V	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	275/35R19 100V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	275/35R19 100V	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✗	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✓	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 09.04.2024 bei km 62.635.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

3. Bremsleuchte LED	Aerodynamik-Paket M-Technic
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Alarmanlage
Alpinweiß-Lackierung (Uni)	Ambiente-Beleuchtung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: xDrive (Allrad)
Armauflage vorn	Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
Ausstattungs-Paket: Connected Professional	Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
Service-System: Remote Services	Service-System: Concierge Services
Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchten LED
BMW Live Cockpit Professional	Bordcomputer
Bremsassistent	Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Dynamische Bremsleuchte	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Tractions Control (DTC)	Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fondorientierte Mittelkonsole	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
Getränkehalter vorn und hinten	Heckleuchten LED
Hybrid	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
Ladekabel mit Schukostecker	Lenkrad (Leder M-Technic)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Leuchtweitenregelung (automatisch)
LM-Felgen	Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
M Sport	Mittelarmlehne hinten
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 135 kW (System: 215 kW) Hybrid (B48)
Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)	Multifunktion für Lenkrad
Nebelschlussleuchte(n)	Nichtraucher-Paket
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch
Personalisierungssystem (Personal Profile)	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Licht- und Regensensor
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	Service-System: Connected eDrive Services
Service-System: ConnectedDrive Services	Service-System: eDrive Services
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Servolenkung Servotronic
Sitzausstattung: 5-Sitzer	Sitze vorn teilelektr. verstellbar
Sitzheizung vorn	Sportsitze vorn
Standklimatisierung	Start-Stop-Knopf

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Start/Stop-Anlage (Funktion)	Tagfahrlicht LED
Warndreieck	Wegfahrsperre
Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (verifiziert)			
Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	✓
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	✓	Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)	✓
Entertainment-Paket	✓	HiFi-Lautsprechersystem	✓
WLAN-Hotspot	✓	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓
Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓
Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung	✓	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	✓
Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	✓
Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	✓
Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff	✓	Innovations-Paket	✓
Scheinwerfer Laserlicht	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	✓
Head-up-Display	✓	Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	✓
Fahrassistenz-System: Driving Assistant	✓	Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control	✓
LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (Y-Speiche 845 M, Bicolor)	✓	Parkassistent-Paket	✓
Fahrassistenz-System: Park-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	✓
Rückfahrkamera	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)	✓	Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	✓
Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	✓		

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	180,00 €	180,00 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten PDC-Sensor, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 28, Bild 29)	50,86 €	30,52 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	1324,89 €	858,74 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	689,61 €	689,61 €
LM-Rad vorne links, verkratzt, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	689,61 €	689,61 €
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	773,89 €	773,89 €
LM-Rad hinten links, verkratzt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	773,89 €	773,89 €
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	1608,90 €	1608,90 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**6.213,50 €**
Minderwert	**5.727,01 €**
Händlereinkaufspreis	**15.175,00 €**
Händlerverkaufspreis	**17.650,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 12.05.2025

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 1

Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 3

Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5

Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 7

Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 9

Bild 10

Fotoanlage

Bild 11



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 13

Bild 14 LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

Bild 16 LM-Rad, vorne links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Bild 20 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 21 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Bild 22 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 23 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Bild 24 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Bild 28 Stoßfänger hinten, PDC-Sensor, verkratzt, lackieren ohne LV

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, PDC-Sensor, verkratzt, lackieren ohne LV

Bild 30 LM-Rad, hinten links, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 31 LM-Rad, hinten links, verkratzt, ersetzen

Bild 32 LM-Rad, hinten links, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 33 Ladekabel

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015