TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.05.2025
Protokollnummer: 39676458
Anlieferungsdatum: 13.05.2025

WBA6N71070FL31039

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	84.687 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	15.000 km
Typ/Modell	330e xDrive	**HU (Bericht lag nicht vor)**	05/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N71070FL31039	**Leistung / Hubraum**	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	18.05.2021	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung	09/2024, 65.890 km	**Lackierung**	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen (innen abgefahren) - verschlissen - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Vermessung	Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e xDrive	**Laufleistung (abgelesen)**	84.687 km
Fahrgestellnummer	WBA6N71070FL31039	**Erstzulassung**	18.05.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.05.2025
Protokollnummer: 39676458
Anlieferungsdatum: 13.05.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne

Abbildung 3: Schräg hinten

Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum

Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum

Abbildung 10: Sonstiges

Abbildung 11: Sonstiges

Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges

Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges

Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges

Abbildung 22: Sonstiges

Abbildung 23: Sonstiges

Abbildung 24: Sonstiges

Abbildung 25: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.05.2025
Protokollnummer: 39676458
Anlieferungsdatum: 13.05.2025

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen (innen abgefahren) - verschlissen - kein Abzug

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern

Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern

Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 13.05.2025
Protokollnummer: 39676458
Anlieferungsdatum: 13.05.2025

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott