DEKRA-Nr: 0B73 / 022566 / 2025 / B070732003310 vom 03.06.2025

DEKRA Automobil GmbH
Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum
München-Lochhausen
Lochhausener Str. 207
81249 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Joachim Murgott
Tel. direkt 089 31690-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten





Kennzeichen **NM BB325** **FIN** **WAUZZZGY2MA087765**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	28.05.2025
Besichtigung	28.05.2025, durch Herrn Joachim Murgott bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	28.05.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 4042330

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-301,00 EUR
	ohne MwSt.	-252,94 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-301,00 EUR
	ohne MwSt.	-252,94 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Reparierter Seitenschaden rechts. Keine genauen Angaben zu Schadenshöhe und Umfang.
Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.03.2021	Letzte Zulassung	31.03.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 40 TFSIe Sportback S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY2MA087765	HSN / TSN	0588 / BWY
Schlüssel-Nr.	10114684	Km-Stand abgelesen	37406
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Brillantschwarz (Y9B)		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 94 V Freitext	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 94 V Freitext	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 94 V Freitext	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 94 V Freitext	Bridgestone / Turanza T 005	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dachkantenspoiler, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, EV-Taste, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: S tronic 6-Gang, Heckscheibenwischer, Hybrid-Antriebssystem PHEV, Innenbeleuchtung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne,

Lackierung: Uni, Ladedose AC Typ 2, Ladekabel: Industriestecker CEE 16 A, 400 V, lang und gerade, Ladekabel: Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Make-up-Spiegel beleuchtet, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Arm-Aero, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, e-tron Ladesystem kompakt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
GM4	Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
7X1	Einparkhilfe hinten
3A5	Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze
2PK	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-S.-D. unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwipp.
6E3	Mittelarmlehne vorn
7UG	Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
W1E	Paket Business
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
3PB	Sitze: Fahrersitz elektrisch, Beifahrersitz manuell einstellbar
4A3	Sitzheizung vorn
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
GB1	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Armaturenbrett Blende rechts Kratzer, erneuern (Bild 15)	117	voll	-117	-98,32
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14)	184	voll	-184	-154,62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**301**		**-301**	**-252,94**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Joachim Murgott

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
28.05.2025	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift