TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39797824
Anlieferungsdatum: 20.05.2025

WBA6N31060FL23653

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	112.910 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	11.000 km
Typ/Modell	330e	**HU (Bericht lag vor)**	06/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N31060FL23653	**Leistung / Hubraum**	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	10.05.2021	**Polster/Farbe**	/
Letzte Wartung	06/2024, 94.439 km	**Lackierung**	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - Wertminderung
4	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - Kratzer - Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Türdichtung - beschädigt - erneuern
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
8	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
9	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
11	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Fehlt) - erneuern
12	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
13	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - lackieren
14	Karosserie	B-Säule links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
17	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
18	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
19	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
20	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren
21	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e	**Laufleistung (abgelesen)**	112.910 km
Fahrgestellnummer	WBA6N31060FL23653	**Erstzulassung**	10.05.2021

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne

Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

Abbildung 5: Innenraum

Abbildung 6: Innenraum

Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Abbildung 13: Sonstiges

Abbildung 14: Sonstiges

Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Abbildung 19: Sonstiges

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug

Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - Wertminderung

Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - Wertminderung

Beschädigung #4: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #4: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern

Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern

Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #9: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Beschädigung #12: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #13: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - lackieren

Beschädigung #13: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Karosserie: B-Säule links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Karosserie: B-Säule links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #15: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39797824
Anlieferungsdatum: 20.05.2025

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott