

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	17.12.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	02.01.2025
<b>Referenznummern</b>	0002045038

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WAUZZZF29MN035491</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Vesuvgrau / Metallic
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Nächste HU</b>	11/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	A6 2.0 TFSI e quattro sport	<b>Laufleistung abgelesen</b>	121.033 km
<b>Erstzulassung</b>	21.12.2020	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin / Elektro	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.984 ccm / 185 KW
<b>Dauerleistung</b>		<b>Max. Leistung</b>	
<b>Ladestecker</b>		<b>Batteriekapazität</b>	
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102V	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102V	6 mm
Reservebereifung: ohne					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102Y	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102Y	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/45 R19 102Y	5 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Akustischer Fußgängerschutz, Außen sound (e-sound)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel	Pedale und Fußstütze in Edelstahl
Dachhimmel Stoff, schwarz	Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	Sport-Fahrwerk
LM-Felgen	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel schwarz
Bedienelemente schwarz matt	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bremssättel Rot lackiert	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Heckklappenöffnung automatisch
Hybrid	Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 185 kW TFSI)
Interieur-Paket S line	Sportsitze vorn
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Karosserie: 4-türig
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kraftstofftank: 52 Ltr.
Ladedose (AC / DC)	Ladekabel mit Schuko-Stecker
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	Sound-System DSP / Audi Sound-System
Audi Smartphone Interface	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Nichtraucher-Paket	Optik-Paket schwarz
Otto-Partikelfilter (OPF)	Progressivlenkung
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
Schienensystem im Gepäckraum	Sitze vorn manuell einstellbar
Standklimatisierung	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
Wagenheber	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>	
Ablage-Paket <span style="float: right;">✓</span>	Gepäckraum-Abtrennung (Netz) <span style="float: right;">✓</span>
Getränkhalter hinten <span style="float: right;">✓</span>	Airbagkappe Leder Audi exclusive, farbangepasst <span style="float: right;">✓</span>
Ambiente-Beleuchtung <span style="float: right;">✓</span>	Audi music interface im Fond <span style="float: right;">✓</span>

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Business-Paket	✓	Assistenz-Paket Tour	✓
Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	✓	Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf	✓
Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	✓	Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistenz	✓
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	✓	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	✓
Adaptive Scheibenwischer, beheizt	✓	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	✓
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	✓	Sitzheizung vorn	✓
Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓	Dachkantenspoiler RS	✓
e-tron Aufladesystem Kompakt	✓	Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar	✓
HD Matrix-LED-Scheinwerfer	✓	Heckleuchten LED mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht	✓
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓	Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓
LM-Felgen 8,5x19	✓	LM-Felgen 8x19 ( für Winterbereifung)	✓
Metallic-Lackierung	✓	Rückfahrkamera	✓
Seitenairbag vorn und hinten	✓	Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	✓
Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Holm rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 23)	120,00 €	120,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22)	612,94 €	306,47 €
Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25)	410,19 €	236,56 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	545,82 €	272,91 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20)	60,00 €	60,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	567,18 €	567,18 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 345,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.316,13 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.563,12 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>20.100,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>23.175,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 03.01.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage



Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 24 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren