


TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
München Nord  
Moosacher Str. 36  
80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Auto Plus



**WAUZZZF14MD035413**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	90.706 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	1.700 km
<b>Typ/Modell</b>	Q8	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	09/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF14MD035413	<b>Leistung / Hubraum</b>	210 kW / 2.967 ccm
<b>Erstzulassung</b>	04.05.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Alcantara/Leder / Grau
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Grau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern
6	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung
2.Radsatz - Reifensatz komplett
2.Radsatz - Leichtmetallfelgensatz komplett

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
München Nord  
Moosacher Str. 36  
80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/55 R19 113H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	265/55 R19 113H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
München Nord  
Moosacher Str. 36  
80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Q8	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	90.706 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF14MD035413	<b>Erstzulassung</b>	04.05.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Böttcher'.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
München Nord  
Moosacher Str. 36  
80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Instrumententafel**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD Service-Center  
 München Nord  
 Moosacher Str. 36  
 80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
 Erstellt durch: Markus Böttcher  
 Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...  
Smart Repair



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...  
Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
München Nord  
Moosacher Str. 36  
80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
München Nord  
Moosacher Str. 36  
80809 München

Besichtigungsdatum: 18.12.2024  
**Protokollnummer: 37679036**  
Erstellt durch: Markus Böttcher  
Besichtigt durch: Kelleci Sinan



Auto Plus



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren