

DEKRA Automobil GmbH  
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Regensburg  
Prüller Weg 11  
93055 Regensburg  
Telefon 0941 / 78778-0  
Fax 0941 / 78778-30  
E-Mail regensburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Markus Fleischmann  
Tel. direkt 0941 78778-0  
Tel. mobil 0160 94629882

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****M AK9974****FIN****WBA51AJ020CJ94324**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
30.12.2024, telefonisch.  
30.12.2024, 11:15 Uhr, durch Herrn Markus Fleischmann bei DEKRA Automobil  
GmbH Niederlassung Regensburg, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg  
30.12.2024  
Leasing-Nr. 359536

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.441,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.731,94 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.738,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.141,19 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 141 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug war bei Besichtigung stark verschmutzt!

Sommerräder liegen im Fahrzeug.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.01.2022	Letzte Zulassung	12.01.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	540d xDrive Touring Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA51AJ020CJ94324
HSN / TSN	0005 / DCG	Schlüssel-Nr.	10138132
Km-Stand abgelesen	117820	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor
Leistung (kW)	250	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Phytobicblau (C1M) / Wasserbasis / 2-Schicht	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance ROF * MOE FP	W /O /F	8 mm
	rechts	245 / 45 R 18 100 V Goodyear / Ultra Grip 8 Performance ROF * MOE FP	W /O /F	8 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance ROF * MOE FP	W /O /F	8 mm
	rechts	245 / 45 R 18 100 V Goodyear / Ultra Grip 8 Performance ROF * MOE FP	W /O /F	8 mm

Pannenset

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 35 R 20 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 ROF * FP	S /O /F	6 mm
245 / 35 R 20 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 ROF * FP	S /O /F	4 mm
275 / 30 R 20 97 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 ROF * FP	S /O /F	6 mm
275 / 30 R 20 97 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 ROF * FP	S /O /F	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumtrennetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierungen, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetall V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung, Telefon: WLAN Hotspot, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
3AC	Anhängerkupplung
3AA	Dachreling schwarz
5AS	Driving Assistant
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
2TB	Getriebe: Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad Lackierung: Metallic
710	Lenkrad: M Lederlenkrad
775	M Dachhimmel anthrazit
760	M Hochglanz Shadow Line
4KH	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Rauchgrau mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
2NH	M Sportbremse
320	Modellschriftzug-Entfall
9BD	Paket: Business in Verbindung mit M Sportpaket
4T8	Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket
402	Panorama Glasdach
5DM	Parking Assistant Polsterung: Leder Dakota Schwarz/Kontraststeppung Blau / Schwarz (LCNL)
688	Radiozubehör: Harman/Kardon Surround Sound System
1R9	Räder: M Leichtmetall Y-Speiche 846 M Bicolor Jetblack mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften
459	Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 10.07.2024 bei Kilometerstand 99.315  
bis Wartung verbleiben: 2 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Leichtmetallfelge der Winterräder vorne links verschrammt, smart repair (Bild 26)	160	voll	-160	-134,45
2. Leichtmetallfelge der Sommerräder vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern	880	anteilig	-433	-363,87
3. Stoßfänger hinten plastisch verformt, erneuern (Bild 30, 31, 32, 33)	2.645	voll	-2.645	-2.222,69
4. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)	274	anteilig	-135	-113,45
5. Dachrahmen rechts, eingedellt, drücken (Bild 19)	84	voll	-84	-70,59
6. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 18)	167	voll	-167	-140,34
7. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	231	anteilig	-114	-95,80
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.441</b>		<b>-3.738</b>	<b>-3.141,19</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallfelge der Winterräder hinten links zerkratzt,  
 Leichtmetallfelge der Sommerräder vorne links zerkratzt,  
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 24)  
 Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)  
 Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20)

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Markus Fleischmann

Von der IfS GmbH  
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Regensburg 93055 Regensburg Prüller Weg 11  
 Tel.: 0941 / 78778-0 Fax: 0941 / 78778-30

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4830 30.12.2024

FABRIKAT	BMW	5-ER REIHE G31N	540 D XDRIVE TYP-CODE 01 56 27
AUSSTATTG	AB 01.2022	M SPORT PAKET	AMBIENTES LICHT
	CO2 UMFANG	KAELTEMITTEL R1234YF	KLIMAAUTOMAT 4-ZONEN
	INTELLIGENTER NOTRUF	KOMFORTTELEFONIE	SONNENSCHUTZVERGL H
	KOMFORT ZUGANG-SYS	TELESERVICE	DAB TUNER
	LIVE COCKPIT PRO	ACTIVE GUARD	SURROUND-SOUNDSYSTEM
	LED-SCHEINWERFER	FERNLICHTASSISTENT	LASERLICHT
	FUSSGAENGERSCHUTZ	A-SPIEGEL ABLENDEND	BEZUEGE LED DAKOTA
	SPORTSITZE VORN	SITZHEIZUNG V	SITZVERST ELEKTR MEM
	DACHHIMMEL ANTHRAXIT	DIEBSTAHLWARNANLAGE	AKTIVE GESCHW-REGL
	ANHAENGERK SCHWENKB	HEAD-UP DISPLAY	DRIVING ASSISTANT
	RUECKFAHRKAMERA	PARKASSISTENT	2993CCM 250KW
	REKUPERATION	M LEDERLENKRAD	AUTOMATIK 8-GANG
	M SPORTBREMSE	ACTIVE PROTECTION	NOTRAD 4 B X 18
	245/35-/275/30 R20 Y	DACHRELING SCHWARZ	8-/9 J X 20 ALU
	SHADOW-LINE GLANZ	M SPORT FAHRWERK	INTERIEURL ALUMINIUM
	GLASSCHIEBEDACH ELEK	REIFENDRUCKANZEIGE	AERODYNAMIK-PAKET
	ALLRAD	EU SPEZIFISCH	REIFEN MIT NOTLAUF

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =167.31	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	1	13.94
00 00 556	FAHRZEUGTEST DURCHFUEHREN (MIT FAHRZEUGDIAGNOSE SYSTEM)	2	3	41.83
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN UMFASST: HECKLEUCHTEN AB-/ANBAUEN	3	11	153.37
51 12 657	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	4	55.77
66 20 603	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	1	13.94
51 12 828	HALTER STOSSFAENGER H L ERSETZEN	3	2	27.89
51 12 828	HALTER STOSSFAENGER H R ERSETZEN	3	2	27.89
66 33 641)	ULTRASCHALLWANDLER H L AB-/ANBAUEN	2	1	13.94
66 33 651)	ULTRASCHALLWANDLER H R AB-/ANBAUEN	2	1	13.94
1000	STUETZBETRIEB BAT. FUER GFS	1*	1*	13.94

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW
		- 2-SCHICHT-MINERAL	
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H NEUTEILLACK	ST K1R	12
		SYSTEM AUDATEX	BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4830

30.12.2024

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
FAKTOR	184.15 EUR/STD		PREIS
LACKIERZEIT		12	
VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		5	
VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
VORBE. FARBMUSTER		3	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	23.0	
GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	27.6	423.55
LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R			191.48
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			48.20
MAT-KONST. FARBMUSTER			4.90

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.12.2024 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583		VERKLEIDUNG STOSSF H	51 12 5 A2C 1F0	997.44
2589		SCHUTZFOL STOSSF H L	51 12 7 452 509	8.23
2590		SCHUTZFOL STOSSF H R	51 12 7 452 510	8.23
2621		HALTER A L STOSSF H	51 12 8 746 985	123.27
2622		HALTER A R STOSSF H	51 12 8 746 986	123.27
2651	2 X	SCHRAUBE STOSS H	07 14 9 110 670	1.50
2652	2 X	SCHRAUBE STOSS H	07 14 7 127 714	1.10
2653	2 X	SCHRAUBE STOSS H	07 14 9 213 164	1.70
2659		HAL SEN PARK SEITL L	66 20 9 283 203	2.61
2660		HAL SEN PARK SEITL R	66 20 9 283 203	2.61
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 2

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 4830

30.12.2024

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR
-----					
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	1 AW X	167.31	EUR/STD	13.94	
GESAMT KL 2	5 AW X	167.31	EUR/STD	69.71	
GESAMT KL 3	21 AW X	167.31	EUR/STD	292.79	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					376.44
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				423.55	
MATERIALKOSTEN				244.58	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					668.13
E R S A T Z T E I L E				1 269.96	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					1 269.96
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					2 314.53
-----					
MWST 19.00 %					439.76
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					2 754.29

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN