

Onderhouds historie

HYUNDAI KONA ActieAuto Electric 64 kWh 5d Premium Spec2



Chassisnummer KMHK581GFKU055569

Kenteken G-522-VL

| Beschrijving | Onderhouden door | Datum | Type | Tellerstand | Kosten |
|---|---------------------|------------|--------|-------------|----------|
| Ruit Voorruit ruitschade | Belron Glasservice, | 3/4/2023 | DAMAGE | 0 | 973,97 € |
| Harsrepair ruitschade reparabel | Belron Glasservice, | 3/25/2022 | DAMAGE | 0 | 0,00 € |
| Velg en/of band Links achter bandschade | Euromaster Bandense | 12/23/2021 | DAMAGE | 0 | 197,73 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 6/4/2024 | REPAIR | 159238 | 538,68 € |
| 150.000 Km - NVT | Vakgarage De Pitsto | 5/27/2024 | REPAIR | 158691 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Vakgarage De Pitsto | 5/27/2024 | REPAIR | 158691 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 12/20/2023 | REPAIR | 149460 | 109,96 € |
| 142.500 Km - NVT | Herwers Hyundai Dev | 8/30/2023 | REPAIR | 142162 | 221,72 € |
| APK icm beurt - NVT | Herwers Hyundai Dev | 8/30/2023 | REPAIR | 142162 | 0,00 € |
| Bandbewerkingen - NVT | Herwers Hyundai Dev | 8/30/2023 | REPAIR | 142162 | 0,00 € |
| Uitlijning voor - NVT | Herwers Hyundai Dev | 8/30/2023 | REPAIR | 142162 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 5/17/2023 | REPAIR | 126803 | 150,00 € |
| 120.000 Km - NVT | Herwers Hyundai Dev | 3/27/2023 | REPAIR | 120837 | 168,54 € |
| Int luchtfilter - versleten | Herwers Hyundai Dev | 3/27/2023 | REPAIR | 120837 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad A - versleten | Herwers Hyundai Dev | 2/16/2023 | REPAIR | 114134 | 23,72 € |
| 105.000 Km - NVT | Profile Car ; Tyres | 11/3/2022 | REPAIR | 102721 | 50,16 € |
| Diverse lampjes - Werkt niet | FCA Broekhuis Zwoll | 10/26/2022 | REPAIR | 101823 | 29,71 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 10/24/2022 | REPAIR | 83958 | 527,80 € |
| Bandvervanging - NVT | Profile Zakelijk B. | 7/1/2022 | REPAIR | 91027 | 531,76 € |
| Ruitenw.blad V - versleten | Profile Car ; Tyres | 7/1/2022 | REPAIR | 91027 | 204,22 € |
| Accu - versleten | Profile Car ; Tyres | 7/1/2022 | REPAIR | 91027 | 0,00 € |
| Diverse lampjes - Werkt niet | Profile Car ; Tyres | 7/1/2022 | REPAIR | 91027 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 4/11/2022 | REPAIR | 82559 | 102,40 € |
| 75.000 Km - NVT | Profile Car ; Tyres | 3/17/2022 | REPAIR | 80406 | 50,16 € |
| Bandvervanging - NVT | Euromaster Bandense | 12/23/2021 | REPAIR | 70404 | 234,35 € |
| Correctie/credit - NVT | LeasePlan Nederland | 12/23/2021 | REPAIR | 70404 | 0,00 € |
| 60.000 Km - NVT | Profile Car ; Tyres | 11/19/2021 | REPAIR | 65753 | 150,98 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 10/28/2021 | REPAIR | 62947 | 315,70 € |
| 45.000 Km - NVT | FCA Broekhuis Zwoll | 6/15/2021 | REPAIR | 51337 | 140,19 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 5/28/2021 | REPAIR | 49050 | 100,00 € |
| 30.000 Km - NVT | FCA Broekhuis Zwoll | 12/11/2020 | REPAIR | 30982 | 155,22 € |
| Mot man compute - Electriche storing | FCA Broekhuis Zwoll | 12/11/2020 | REPAIR | 30982 | 0,00 € |
| Seizoenswissel - NVT | Euromaster Bandense | 12/2/2020 | REPAIR | 30045 | 0,00 € |