



WAUZZZF2L2125716

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	74 392 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	20 km
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	01/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF2L2125716	Puissance / Cylindrée	185 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	24 nov. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
3	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
4	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
5	Vitrage	Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
6	Porte ArD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Erafleure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101H	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	235/55 R19 101H	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/45 R20 101W	Continental	Pneus été	3mm - 3mm	Non OK	
2	255/45 R20 101W	Continental	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 déc. 2024

Numéro de protocole: 37716138

Date de livraison: 30 déc. 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Kilométrage (Lu)	74 392 km
Numéro de châssis	WAUZZZFY2L2125716	Première immatriculation	24 nov. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers

69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #4: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer



Domage #5: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #5: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 déc. 2024

Numéro de protocole: 37716138

Date de livraison: 30 déc. 2024



Auto Plus



Domage #6: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre