

DEKRA Automobil GmbH
 Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

 Allane SE Rückgabeabteilung
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Stuttgart
 Stuttgarter Str. 13
 70469 Stuttgart
 Telefon 0711 / 32019-0
 Fax 0711 / 32019-47
 E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Lucas Stockdreher
 Tel. direkt 07141 48898-3

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **RT BL605E** **FIN** **KMHC751DGNU287800**

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung	0213605354 Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach 24.02.2025, telefonisch. 24.02.2025, 09:30 Uhr, durch Herrn Lucas Stockdreher bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herrn Dr. Björn Christian Erich Lüssow. 24.02.2025 Vertragsnummer 1267090 Auftragsnummer 30896343 Rahmenkostenstelle RDA
Bewertet auf Betrifft	

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2022	Letzte Zulassung	02.03.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC751DGNU287800	HSN / TSN	8252 / AHX
Schlüssel-Nr.	10341646	Km-Stand abgelesen	49776
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	1580	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall

Farbe **Grau / Uni** **Polster / Farbe** **Stoff / Anthrazit**
 Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis **32.000 EUR** Fz. Notierung **0**
 Fz. Grundwert: (33 Mon): VO **21.350 EUR**

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer mit 4,2"-Farb-Display, Bremsassistent (BAC), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: DCT 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Innenspiegel, manuell abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Fiery Red, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lederschaltknauf, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zum Gangwechsel, Lenkrad: Schaltwippen zur Steuerung der Bremsenergieerückgewinnung, Leseleuchte vorn, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Uni Sonderfarbe	5	600*		194

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; **VK 194 EUR**

Zwischenwert 1 **21.544 EUR**

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 25.07.2024 bei Kilometerstand 37.746

Km-Korrektur

Km = 49776 Kateg.: 22 = 33000 Diff. = -16776
 BZ2K = -4.21462 (AS = 0.582315 BS = -0.005012) **-908 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Alufelge hinten links, verschrammt - Minderwert, (Bild 16)	150	voll	-150	
2. Dach, Delle, drücken (Bild 17)	80	voll	-80	
3. Heckklappe, Dellen, drücken (Bild 18, 19)	120	voll	-120	
4. Tür hinten rechts, Delle, drücken (Bild 20, 21)	80	voll	-80	
5. Motorhaube, Delle, drücken (Bild 22)	80	voll	-80	
6. Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)	186	voll	-186	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	696			-696 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Alufelge vorne rechts, Kratzer, (Bild 9, 10)
 Alufelge vorne links, Kratzer, (Bild 11, 12)
 Alufelge hinten rechts, Kratzer, (Bild 13, 14)

Zwischenwert 2 19.940 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-220 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				345 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-43 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-43 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-43 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-43 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original			-47 EUR

Zwischenwert 3 19.893 EUR

Zwischenwert 4 19.893 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 17.060,00 EUR WD= 2.832,00 EUR VK= 19.892,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	14.327,73 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.722,27 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	17.050,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	16.722,69 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.177,31 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	19.900,00 EUR

Der Sachverständige
Lucas Stockdreher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.