



PROTOKOLLNUMMER: 37351577

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.12.2024

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	02.12.2024 / Juri Wichanow Elisabeth-Kranz-Str. 14 71640 Ludwigsburg
Fahrzeug-Identnummer	WBA5P510X0FK91677



Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	02.12.2024 / Juri Wichanow Elisabeth-Kranz-Str. 14 71640 Ludwigsburg
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	330e
Fahrzeug-Identnummer	WBA5P510X0FK91677
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	04.03.2021 / 04.03.2021
Nächste HU	03/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	46.697 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 135 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.845
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.300
Maße (L/B/H)	4709 x 1827 x 1444
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden



PROTOKOLLNUMMER: 37351577



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.12.2024

Wartungsheft / Wartungsnachweis digitaler Nachweis / vollständig

Restlauf bis Service 9.000 km

Durchgeführte Wartungen 31.03.2023 bei 22.696 km in Herstellerwerkstatt
13.03.2024 bei 35.421 km in Herstellerwerkstatt

Probefahrt Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände

Fahrbereitschaft fahrbereit

Vorschaden Keine Feststellbar

Nachlackierung Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 37351577

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.12.2024

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

ABS

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio DAB

Servolenkung

Sitzheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (fehlt)
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (fehlt)

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



PROTOKOLLNUMMER: 37351577

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.12.2024

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 37351577

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.12.2024

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Anlagen: 28 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 37351577

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.12.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 37351577



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.12.2024



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 37351577

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 04.12.2024



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 37351577



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 04.12.2024



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges




Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug