



PROTOKOLLNUMMER: 38189960

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 31.01.2025

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	30.01.2025 / Allane Mobility Consulting GmbH 69190 Walldorf
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZFZXPP040334



PROTOKOLLNUMMER: 38189960



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.01.2025

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	30.01.2025 / Allane Mobility Consulting GmbH 69190 Walldorf
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q4 50 e-tron
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BZV 00040
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZFZXPP040334
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	05.06.2023
Nächste HU	06/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	32.572 km / abgelesen
Kraftstoffart	Elektro
Zylinder / Schadstoffklasse	/ 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Leergewicht (kg)	2.210
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.720
Maße (L/B/H)	4590 x 1865 x 1620
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden



PROTOKOLLNUMMER: 38189960



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.01.2025

Restlauf bis Service 5 Monat(e)**Probefahrt** nicht durchgeführt**Vorschaden** Keine Feststellbar**Nachlackierung** Keine Feststellbar**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Abrieb - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten**Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 38189960

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 31.01.2025

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.



PROTOKOLLNUMMER: 38189960

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 31.01.2025

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.


Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen
werden.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 38189960

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 31.01.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 38189960



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.01.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38189960



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 31.01.2025




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Abrieb - Wertminderung