

WAUZZZFZ3PP020989

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	24.425 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Q4 Sportback 40 e-tron	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ3PP020989	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	14.02.2023	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R19 103T	Bridgestone	Ganzjahresreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Ganzjahresreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Bruchsal
Murgstraße 18
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38766764
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Andre Fiedler



Auto Plus

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Bruchsal
Murgstraße 18
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38766764
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Andre Fiedler



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Q4 Sportback 40 e-tron	Laufleistung (abgelesen)	24.425 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFZ3PP020989	Erstzulassung	14.02.2023

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Bruchsal
Murgstraße 18
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38766764
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Andre Fiedler



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service-Center
 Bruchsal
 Murgstraße 18
 76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38766764
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Andre Fiedler



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Bruchsal
Murgstraße 18
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38766764
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Andre Fiedler



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt -
reinigen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung -
verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun...
verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Bruchsal
Murgstraße 18
76646 Bruchsal

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38766764
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Andre Fiedler



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern