



WAUZZZGE8PB005347

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	31.671 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	27.400 km
Typ/Modell	e-tron 50	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE8PB005347	Leistung / Hubraum	158 kW
Erstzulassung	15.12.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 28.980 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R20 109H	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R20 109H	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 14.02.2025
Protokollnummer: 38427965
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	e-tron 50	Laufleistung (abgelesen)	31.671 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGE8PB005347	Erstzulassung	15.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 14.02.2025
Protokollnummer: 38427965
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 14.02.2025
Protokollnummer: 38427965
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 14.02.2025
Protokollnummer: 38427965
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus

Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 14.02.2025
Protokollnummer: 38427965
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front