

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt


Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Benjamin Zenn
Tel. direkt 069 42083-530
Tel. mobil 0171 4195984

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

MTK R7920

FIN

WAUZZZF23MN058409

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.03.2025, telefonisch.
13.03.2025, 09:30 Uhr, durch Frau Lea Sardo bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

13.03.2025
Leasing-Nr. 347435

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-7.619,00 EUR
-6.402,53 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.375,00 EUR
-5.357,13 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.03.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 40 TDI S tronic design
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF23MN058409	HSN / TSN	0588 / BSZ
Schlüssel-Nr.	10114024	Km-Stand abgelesen	123917
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Farbe (Hersteller)	Taifungrau / Metallic / 2-Schicht	Felgen	Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS870P	W /O	7 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS870P	W /O	7 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS870P	W /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS870P	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6 AO	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6 AO	S /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6 AO	S /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 V	Continental / EcoContact 6 AO	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Aluminium Fragment, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig, Interieurelemente in Kunstleder oben, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Mittelarmlehne vorn, Paket Ambiente-Lichtpaket, Paket Glanz, Paket Nichtraucher, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder, Vielspeichen-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
2ZM	Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
PNB	MMI Navigation plus mit MMI touch response
WDC	Paket Business
3FU	Panorama-Glasdach (2-teilig)
N7U	Sitzbezüge in Alcantara/Leder-Kombination
Q1D	Sitze: Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 19.01.2024 bei Kilometerstand 89.629
bis Wartung verbleiben: 24.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Sitz hinten rechts verschmutzt, reinigen (Bild 28)	100	voll	-100	-84,03
2. 2x Alufelge (Sommer) kratzbeschädigt, instandsetzen (Bild 29, 30, 31, 32)	220	voll	-220	-184,87
3. Anstoßschaden vorne links, (Bild 33, 34, 35, 36)	5.059	voll	-5.059	-4.251,26
4. Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23, 24)	1.007	anteilig	-426	-357,98
5. Außenspiegel links Gehäuse, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)	224	anteilig	-95	-79,83
6. Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26, 27)	701	anteilig	-296	-248,74
7. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 16, 17)	84	voll	-84	-70,59
8. Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	224	anteilig	-95	-79,83
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	7.619		-6.375	-5.357,13

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Delle,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Benjamin Zenn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
13.03.2025	nicht anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
13.03.2025	Frau Sardo	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt 60388 Frankfurt Borsigallee 24B
 Tel.: 069 / 42083-0 Fax: 069 / 42083-109

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 227 13.03.2025

FABRIKAT	AUDI	A6	40 TDI design TYP-CODE 00 A6 **
AUSSTATTG	AB 12.2020	GLANZPAKET SCHWARZ	B-AIRB DEAKTIVIERBAR
	WISCHER INTEGR DUESE	INSTR-TAFEL 2-FARBIG	GEPAECKRAUMKL AUTOM
	KLIMAAUTOMAT 4-ZONEN	AUSSENSPIEGEL ASPH	INNENSP AUTOM ABL
	MMI NAVIGATION PLUS	HECKLEUCHTEN LED	MATRIX LED-SCHEINW
	PARKLENKASSISTENT	NOTRUFSYSTEM E-CALL	AUSST ALCANT/LEDER
	SPORTSITZE	RUECKSITZLEHNE GET	INTERIEUREL K-LEDER
	HEIZBARES LENKRAD	LADEBODEN VARIABEL	LICHTPAKET
	MITTELARMLEHNE V	1968CCM 150KW	S-TRONIC
	GESCHW-/DISTANZREG	RES-RAD PLATZSPAREND	EINSTIEGGL ALU BELEU
	DEKOR ALUMINIUM	SEITENAIRBAG HINTEN	PANORAMA SD ELEKTR
	AVANT	AUDI PHONE BOX	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =167.31	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =167.31	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	50.19
KN	GFS GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	3	50.19
KN	RADHAUSSCHALE V R LOESEN/BEFESTIGEN	2	1	16.73
KN	KENNZEICHEN V AUS-/EINBAUEN	2	1	16.73
KN	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: RADHAUSSCHALEN LOES-BEF	2	8	133.85
KN	ABDECKUNG STOSSFAENGER V TEILE AUS-/EINB (FUER AUSSENLACKIERUNG) (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	15	250.97
KN	SPOILER STOSSFAENGER V U AUS-/EINBAUEN	2	1	16.73
KN	SENSOREN PARKHILFE V I AUS-/EINBAUEN	2	1	16.73
KN	SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG F STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) OHNE: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2	33.46
KN	SCHEINWERFER L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	2	33.46
KN	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN	2	7	117.12
KN	KOTFLUEGEL V L TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG)	2	7	117.12
KN	GFS GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND LOESCHEN NACH REPARATUR)	2	3	50.19
KN	SCHEINWERFER EINSTELLEN (VBA)	2	2	33.46
KN	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	33.46
KN	KOTFLUEGEL V L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	16.73

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 227 13.03.2025

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC	AW	
		- MONT-TEILE AUSGEBAUT		
0281	STOSSFAENGER V	REPARATURLACK ST K3	14	
0741	KOTFLUEGEL V L	REPARATURLACK ST III	12	
0293	ABDECK ABSCHL-OESE V	OBERFL LACK ST K2	1	
0307	SENS V L A PARKHILFE	OBERFL LACK ST K2	1	
0308	SENS V R A PARKHILFE	OBERFL LACK ST K2	1	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
	FAKTOR	184.15 EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT		29	
	VORBE. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		8	
	VORBE. VERB-ARB. METALL-LACK.		8	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	45	828.68
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	REPARATURLACKIERUNG			52.16
	REPARATURLACKIERUNG K3			109.98
	OBERFLAECHENLACKIERUNG K2			0.99
	MAT-KONST. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			50.70
	MAT-KONST. VERB-ARB. METALL-LACK.			24.20

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.03.2025 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	PREIS
0321		RING SENS PARKH A L	0.74
0322		RING SENS PARKH A R	0.74
0323		RING SENS PARKH I L	0.74
0324		RING SENS PARKH I R	0.74
0325		RING SENS PARKH A L	0.74
0326		RING SENS PARKH A R	0.74
0350	5	SCHRAUBE	2.25
0561		SCHEINWERFER L KPL	2184.11
0563		SCHRAUBE L	1.43
0565		SCHRAUBE L	0.82
0567	2	SCHRAUBE L	4.26
		SYSTEM AUDATEX	BLATT 2

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N Z E I T B A S I S 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 2	53 AW X	167.31	EUR/STD	886.74	
GESAMT KL 3	3 AW X	167.31	EUR/STD	50.19	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					936.93
N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	3 AW X	167.31	EUR/STD	50.19	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN					50.19
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				828.68	
MATERIALKOSTEN				238.03	
GESAMTSUMME LACKIERUNG					1 066.71
E R S A T Z T E I L E				2 197.31	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					2 197.31
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					4 251.14

MWST 19.00 %					807.72
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					5 058.86

ERLAEUTERUNGEN:

** = AUSWERTUNG AUF BASIS 00 A6 10 * = ANWENDERANGABEN

 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN