

DEKRA Automobil GmbH
 Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

 Allane SE Rückgabeabteilung
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach

 DEKRA Automobil GmbH
 Niederlassung Bremen
 Fritz-Thiele-Str. 26
 28279 Bremen
 Telefon 0421 / 83002-0
 Fax 0421 / 83002-40
 E-Mail bremen.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:
 Ralf Renz
 Tel. direkt 0421 83002-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **CUX NW87E** **FIN** **KMHC651DGNU271905**

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung	0213605354 Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach 20.02.2025, per Mail. 28.02.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Ralf Renz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, im Beisein von Frau Witthohn.
Bewertet auf Betrifft	28.02.2025 Vertragsnummer 92528089 Auftragsnummer 30898474 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 180 µm festgestellt.
 Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- beide Türen links nachlackiert und reparierter Elementarschaden / Hagel - Dellen gedrückt
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.02.2022	Letzte Zulassung	09.02.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC651DGNU271905	HSN / TSN	8252 / AHX
Schlüssel-Nr.	10341646	Km-Stand abgelesen	34830
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	1580	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,

Getriebe	Automatik	Felgen	N1 I
Farbe	Fluid Metal	Polster / Farbe	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	32.000 EUR	Fz. Notierung	15.900 EUR
Fz. Grundwert: (37 Mon): MK			15.525 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsassistent (BAC), Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drehzahlmesser, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: DCT 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Instrumentenanzeige: Hochauflösende 4,2" TFT-LCD, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lederschaltknopf, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zum Gangwechsel, Leseleuchte vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Parksensoren hinten, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	5	590*		125

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

125 EUR

Zwischenwert 1

15.650 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 08.01.2025 bei Kilometerstand 34.114

Km-Korrektur

Km = 34830 Kateg.: 22 = 37000 Diff. = 2170
 BZ2K = 0.303499 (AS = 0.582315 BS = -0.005012) **47 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. HU fällig, erneuern	89	voll	-89	
2. Blenden und Handschuhfachdeckel des Armaturenbretts verschrammt, smart repair (Bild 8)	50	voll	-50	
3. Dach, eingedellt, drücken (Bild 14)	62	voll	-62	
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11)	596	anteilig	-290	
5. Lackvorbereitung	200	voll	-200	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	997			-691 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Blenden Stoßfänger hinten leicht verschrammt
 (Bild 12)
 Frontgrill verschrammt (Bild 13)

Zwischenwert 2 15.006 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-220 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				320 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	SO	-53 EUR
	vorne rechts	4 mm	SO	-53 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-26 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-26 EUR
Legende	S/ Sommer / O Original / F Runflat			-58 EUR

Zwischenwert 3 14.948 EUR

Zwischenwert 4 14.948 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 12.571,00 EUR WD= 2.375,00 EUR VK= 14.946,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	10.546,22 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.003,78 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	12.550,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	12.563,03 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.386,97 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	14.950,00 EUR

Der Sachverständige
Ralf Renz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.