


DEKRA Automobil GmbH  
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
GWM Frankfurt/Main  
Borsigallee 24 B  
60388 Frankfurt  
Telefon 069 / 42083-0  
Fax 069 / 42083-109  
E-Mail  
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Benjamin Wartini  
Tel. direkt 069 42083-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****HH CA3060****FIN****WBAYK51050EP94597**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
20.03.2025, telefonisch.  
20.03.2025, 08:45 Uhr, durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.  
20.03.2025  
Leasing-Nr. 10136152

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-4.670,00 EUR  
-3.924,38 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

-4.670,00 EUR  
-3.924,38 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 176 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten links 176µm, Tür vorne links 156µm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.02.2019	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X2 sDrive18d Aut. Advantage
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAYK51050EP94597	HSN / TSN	0005 / CRE
Schlüssel-Nr.	10136152	Km-Stand abgelesen	141198
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I
		Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Schwarz uni (668)		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 17 93 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	4 mm
rechts	205 / 60 R 17 93 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	4 mm
2 links	205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	8 mm
rechts	205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	8 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S /O	2 mm
225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S /O	2 mm
225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S /O	7 mm
225 / 55 R 17 97 W	Goodyear / EfficientGrip Performance *	S /O	7 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Intelligenter Notruf, Interieurleisten: Oxidsilber dunkel matt, Kindersicherung mechanisch, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED Tagfahrlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Media, Nebelscheinwerfer, Paket: Ablagenpaket, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Polster: Stoff Grid, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: 17" Leichtmetallräder V-Speiche 560, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) auf allen Sitzplätzen, Sitze: 3 Fondsitze, 3-teilig umklappbar im Verhältnis 40:20:40, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Steckdose (12 V), TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Zentralverriegelung mit 2 Funkfernbedienungen

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
235	Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf
3AT	Dachreling Aluminium satiniert
320	Entfall Modellschriftzug
413	Gepäckraumtrennnetz
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
710	Lenkrad: M Lederlenkrad
6UN	Navigation
9BD	Paket: BusinessPackage
402	Panorama Glasdach
650	Radiozubehör: CD-Laufwerk
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer elektrisch verstellbar
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 16.05.2024 bei Kilometerstand 113.675  
 bis Wartung verbleiben: 2.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Kotflügel links verdellt, smart repair (Bild 14)	225	voll	-225	-189,08
2. Stoßfänger hinten mehrfach angefahren, (Bild 15, 16, 17, 18, 19)	934	voll	-934	-784,87
3. Heckklappe Deformiert, instandsetzen (Bild 20, 21)	1.279	voll	-1.279	-1.074,79
4. Stoßfänger vorne mehrfach angefahren, Kühlergitter beschädigt, (Bild 22, 23, 24, 25)	1.332	voll	-1.332	-1.119,33
5. T- Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 26)	300	voll	-300	-252,10
6. Dach verdellt, smart repair (Bild 27, 28)	225	voll	-225	-189,08
7. Heckspoiler verschrammt, smart repair (Bild 29)	225	voll	-225	-189,08
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.520</b>		<b>-4.520</b>	<b>-3.798,33</b>

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Delle,  
 Tür vorne rechts Delle,  
 4x Alufelge (Winter kein Ausstattungsumfang)  
 verschrammt,

## Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. 2x Schlüssel AHK	150	voll	-150	-126,05
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>150</b>		<b>-150</b>	<b>-126,05</b>

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
 Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
20.03.2025	Nicht Anwesend	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
20.03.2025	Herr Wartini	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH GWM Frankfurt/Main 60388 Frankfurt Borsigallee 24 B  
 Tel.: 069 / 42083-0 Fax: 069 / 42083-109

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2294 20.03.2025

FABRIKAT	BMW	X2 F39	S18D
			TYP-CODE 01 X2 21
AUSSTATTG	AB 11.2018	AUSSTATT ADVANTAGE	BUSINESS PACKAGE
	KLIMAAUTOMATIK	CO2 UMFANG	INTELLIGENTER NOTRUF
	CD-LAUFWERK	NAVIGATIONSSYSTEM	CONNECTED DRIVE
	SITZBEZ STOFF GRID	SITZHEIZUNG V	LORDOSENSTUETZE V
	DACHRELING SCHWARZ	ABLAGENPAKET	ARMAUFLAGE V
	GEPAECKRAUMTRENNNETZ	BETAETIG HECKKL AUT	GESCHW-REG BREMSFUNK
	ANH-VORR M ABN KOPF	I-SPIEGEL ABBLENDEND	PARK DIST CONTR H
	1995CCM 110KW	M LEDERLENKRAD	MULTIFUNKT-LENKRAD
	8-GANG AUTOMATIK	FUSSGAENGERSCHUTZ	RADSEHR-SICHERUNG
	REIFEN 225/55 R17..W	FELGE 7.5 J X 17 ALU	ACTIVE GUARD
	INTERIEURL OXIDSILB	PANORAMADACH ELEKTR	EU SPEZIFISCH
	AUSFUEHR DEUTSCHLAND	REIFENDRUCKKONTROLLE	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB. POS. NR / LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	1	12.92
51 11 656	STOSSFAENGERVERKLEIDUNG V AUS- / EINBAUEN	3	10	129.17
51 11 680)	ZIERGITTER M U IN STOSSTANGENVERKLEIDUNG AUS- / EINBAUEN (STOSSTANGE ABGEBAUT)	3	2	25.83
KN	BLLENDE U L STOSSFAENGER V AUS- / EINBAUEN	3	1	12.92
00 00 556	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	2	25.83
00 00 556	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	2	25.83

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI		AW	
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V REPARATURLACK ST K3		16	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-PREIS
	FAKTOR	170.50	EUR/STD	
	LACKIERZEIT		16	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		17	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	33.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	39.6	562.65
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	REPARATURLACKIERUNG K3			158.86
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			54.40
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N			NR 2294	20.03.2025
E R S A T Z T E I L E			PREISSTAND	: 01.03.2025 / 01
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS	
0291	BLE U L GRILL STOSSF	51 11 7 445 091	46.93	
0303	LUFTGITTER STOSSF V	51 11 7 429 002	64.34	

## S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N			ZEITBASIS	12 AW = 1 STD	
GESAMT KL 1	4 AW X	155.00	EUR/STD	51.67	
GESAMT KL 3	14 AW X	155.00	EUR/STD	180.83	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....					232.50
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				562.65	
MATERIALKOSTEN				213.26	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....					775.91
E R S A T Z T E I L E				111.27	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....					111.27
R E P A R A T U R K O S T E N				OHNE MWST.....	1 119.68
-----					-----
MWST 19.00 %					212.74
R E P A R A T U R K O S T E N				MIT MWST.....	1 332.42

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN

DEKRA Automobil GmbH GWM Frankfurt/Main 60388 Frankfurt Borsigallee 24 B  
 Tel.: 069 / 42083-0 Fax: 069 / 42083-109

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2292 20.03.2025

FABRIKAT	BMW	X2 F39	S18D
			TYP-CODE 01 X2 21
AUSSTATTG	AB 11.2018	AUSSTATT ADVANTAGE	BUSINESS PACKAGE
	KLIMAAUTOMATIK	CO2 UMFANG	INTELLIGENTER NOTRUF
	CD-LAUFWERK	NAVIGATIONSSYSTEM	CONNECTED DRIVE
	SITZBEZ STOFF GRID	SITZHEIZUNG V	LORDOSENSTUETZE V
	DACHRELING SCHWARZ	ABLAGEPAKET	ARMAUFLAGE V
	GEPAECKRAUMTRENNNETZ	BETAETIG HECKKL AUT	GESCHW-REG BREMSFUNK
	ANH-VORR M ABN KOPF	I-SPIEGEL ABLENDEND	PARK DIST CONTR H
	1995CCM 110KW	M LEDERLENKRAD	MULTIFUNKT-LENKRAD
	8-GANG AUTOMATIK	FUSSGAENGERSCHUTZ	RADSCHR-SICHERUNG
	REIFEN 225/55 R17..W	FELGE 7.5 J X 17 ALU	ACTIVE GUARD
	INTERIEURL OXIDSILB	PANORAMADACH ELEKTR	EU SPEZIFISCH
	AUSFUEHR DEUTSCHLAND	REIFENDRUCKKONTROLLE	

-----

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =155.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =155.00	EUR/STD

ARB. POS. NR / LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	25.83
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB- / ANBAUEN	3	10	129.17
	UMFASST: HECKLEUCHTEN AB- / ANBAUEN			
51 12 580)	BLLENDE STOSSFAENGER H M AUS- / EINBAUEN	3	1	12.92
00 00 556	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	2	25.83
00 00 556	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	2	25.83
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H INSTANDSETZEN	3	6*	77.50

-----

**L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)**

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI		AW	
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3		15	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	170.50		EUR/STD
	LACKIERZEIT		15	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		17	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	32.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	38.4	545.60
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	REPARATURLACKIERUNG K3			130.75
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			54.40
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N		NR 2292	20.03.2025
E R S A T Z T E I L E		PREISSTAND	: 01.03.2025 / 01
LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2585	VERKLEID M STOSSF H	51 12 7 426 431	47.06

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
-----			
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	4 AW X 155.00 EUR/STD	51.67	
GESAMT KL 3	19 AW X 155.00 EUR/STD	245.42	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	.....		297.09
L A C K I E R U N G			
ARBEITSKOSTEN		545.60	
MATERIALKOSTEN		185.15	
GESAMTSUMME LACKIERUNG	.....		730.75
E R S A T Z T E I L E			
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	.....	47.06	47.06
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....			1 074.90
-----			
MWST 19.00 %			204.23
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....			1 279.13

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT \* = ANWENDERANGABEN  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN