



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Serviceheft (Kein Eintrag)

AUTOHAUS BRUNOLD

Autohaus Brunold GmbH • Sulzbacher Str. 195 • 71522 Backnang

Freigabe-Nr.: 243526

Kennzeichen	M-RU 1655	Ereuzul	05.07.2021	Rechnung Datum	14.06.2024	DÖR
Fahrg.-Nr.	ZARPAHBN8M7D16335	HU-Fälligkeit	06.2026	Liefer-/Leistungsdatum	14.06.2024	
Modell	Stelvio 2.0 Turbo 16V Super	KM-Stand	31.144	Annahme	13.06.2024	07:00:00
				Auftrag	0095281 / 01	

Rechnung Kundenkonto
684-176067 / 6959400

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	USt Kz	Einzel-Preis Netto	Gesamt-Preis Netto
Reparatur/Wartung						
1,40	0010H03	WARTUNG - Serviceintervall 45.000 km - 3 Jahre durchgeführt			99,00	138,60
0,80	3310B50	2 HI.BREMSSSCHEIBEN A.U.E.			99,00	79,20
0,60	3310B62	HI. BREMSBELAEGE A.U.E.			99,00	59,40
Ersatzteile						
5,20	0FCAOM0098	Selenia Digitek Pure Energy 0W-30 FCA GS1			20,00	104,00
1,00	K06507741AA	SCHRAUBE ÖLWANNE			9,75	9,75
1,00	K04892339BE	OELFILTER			14,29	14,29
1,00	50534420	LUFTFILTER			44,42	44,42
1,00	77368519	ANTIPOLLENFILTER, AKTIVEKOHLE			34,77	34,77
2,00	50571045	BREMSSSCHEIBE HA			181,26	362,52
1,00	77369178	BREMSELAG SATZ			183,33	183,33
1,50	0FCALV0010	SCHEIBENKLAR			4,88	7,32
Sonstiges						
1,00	S2	Gebühren Haupt- und Abgasuntersuchung			150,00	150,00
1,00	S2	Gebühren Nachuntersuchung			19,50	19,50
1	Summe	EUR	1.037,60	19,00 % USt	EUR	197,14
2	Summe	EUR	0,00	7,00 % USt	EUR	0,00
3	Summe	EUR	169,50	0,00 % USt	EUR	0,00
					Summe Teile	EUR 760,40
					Summe Arbeit	EUR 277,20
					Summe Sonstiges	EUR 169,50
Nach Räderwechsel unbedingt die Räder nach ca. 50 - 100 km nachziehen ! Vielen Dank für Ihren Auftrag Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt!					S u m m e	EUR 1.207,10
					USt	EUR 197,14
					T O T A L	EUR 1.404,24

Betrag zahlbar sofort ohne Abzug

Sulzbacher Straße 195
71522 Backnang
Telefon 0 71 91 / 96 36-0
Telefax 0 71 91 / 96 36-17
www.brunold.de
backnang@brunold.de

Autohaus Brunold GmbH
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart
HRB 27 11 11
Geschäftsführer: Thomas Brunold
Steuernummer: 51062/00326
Ust.-Ident. Nr.: DE 193 414 409

Kreissparkasse Waiblingen:
IBAN: DE82 6025 0010 0000 8509 30
BIC: SCLADE33WBK
Volksbank Backnang
IBAN: DE93 6029 1120 0043 1080 08
BIC: GENODE31VBK

Seite 1 von 1

Bild 15 : Rechnung Service



Bild 16 : Verkleidung Schweller rechts, gebrochen



Bild 17 : Verkleidung Schweller rechts, gebrochen



Bild 18 : Verkleidung Schweller rechts, gebrochen



Bild 19 : Verkleidung Schweller rechts, gebrochen



Bild 20 : Schaden Stoßfänger hinten, Heckklappe



Bild 21 : Schaden Stoßfänger hinten, Heckklappe



Bild 22 : Schaden Stoßfänger hinten, Heckklappe