

WBA21EA0407L79980

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	22.295 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	31.000 km
Typ/Modell	225e xDrive Active Tourer	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2025
Fahrgestellnummer	WBA21EA0407L79980	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	01.12.2022	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Anthrazit
Letzte Wartung	12/2024, 18.914 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts (Fensterhebeeinheit) - Kratzer - erneuern
2	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Unterhalb) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R17 97H	Hankook	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R17 97H	Hankook	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 39004515



Auto Plus

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 95W	Vredestein	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/65 R16 95W	Vredestein	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Akustischer Fußgängerschutz
Allradantrieb BMW xDrive
Anti-Blockier-System (ABS)
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start Stop Funktion
Außenbeleuchtung
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW iDrive
BMW My Modes
Bremsleuchte, dritte
Bremssystem
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours
Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Heckspoiler
Innenbeleuchtung
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (2)
Lackierung: Uni-Lackierung
Ladekabel: Professional (Mode 3) für öffentliches Laden
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
M Hochglanz Shadow Line
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Ottopartikelfilter
Parking Assistant
Performance Control
Polster: Stoff 'Arktur'



Bezeichnung
Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Räder: 16" Leichtmetallräder Doppelspeiche 186
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Servotronic
Sicherheitssysteme
Sichtfunktionen
Sitze: Fondsitze
Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer
Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Steckdosen
Telefon: Personal eSIM
TeleServices
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Adaptiver LED-Scheinwerfer
Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf
Dachreling Aluminium satiniert
Driving Assistant Plus
Innenspiegel, automatisch abblendend
Komfortzugang mit BMW Digital Key Plus
Modellschriftzug - Entfall am Heck
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: Innovationspaket
Paket: Travel (225e,230e)
Parking Assistant Plus
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Telefon: Ablage für Wireless Charging

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 39004515



Auto Plus

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 39004515



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	225e xDrive Active Tourer	Laufleistung (abgelesen)	22.295 km
Fahrgestellnummer	WBA21EA0407L79980	Erstzulassung	01.12.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: **39004515**



Auto Plus



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts (Fensterhebereinheit) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts (Fensterhebereinheit) - Kratzer -



Beschädigung #2: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Türkante - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Unterhalb) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: **39004515**



Auto Plus



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Unterhalb)
- verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Unterhalb) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott