



WBA71AG080WX11401

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	70 308 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	12 Monat(e)
Type/Modèle	520i	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	03/2026
Numéro de châssis	WBA71AG080WX11401	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	15 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	09/2024, 61 604 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
3	Habillages/Protections	Habillages/Protections (Sitz vorne rechts unten) - Desserré - Remplacer
4	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Arrière, Côté gauche, Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
1	Garde-boue gauche, Garde-boue droit, Seuil droit, Panneau latéral arrière droit, Pare-chocs arrière, Pare-chocs avant, Porte ArD, Porte AvD, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R17 101Y	Continental	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/55 R17 101Y	Michelin	Pneus été	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 12 mars 2025

Numéro de protocole: 38840520

Date de livraison: 12 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	520i	Kilométrage (Lu)	70 308 km
Numéro de châssis	WBA71AG080WX11401	Première immatriculation	15 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers




Illustration 15: Divers




Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



69190 Walldorf



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #3: Habillages/Protections: Habillages/Protections (Sitz vorne rechts unten) - Desserré - Remplacer



Dommage #3: Habillages/Protections: Habillages/Protections (Sitz vorne rechts unten) - Desserré - Remplacer



Dommage #4: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Dommage #4: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre