

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	03.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	05.03.2025
Referenznummern	0002048072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WAUZZZF28MN071818		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Gletscherweiß / Metallic
Hersteller	Audi	Nächste HU	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 55 TFSI e quattro sport	Laufleistung abgelesen	97.759 km
Erstzulassung	07.04.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.984 ccm / 195 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	270 kW
Ladestecker		Batteriekapazität	
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R 18 102V M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R 18 102V M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R 18 102V M+S	4 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R 18 102V M+S	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/40 R 20 101Y	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/40 R 20 101Y	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/40 R 20 101Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/40 R 20 101Y	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 26.03.2024 bei km 64.075. Restlaufzeit 26 Tage. Restlaufstrecke 13200 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Akustischer Fußgängerschutz, Außen sound (e-sound)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Allradantrieb		Audi connect (Internetbasierende Dienste)	
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)		Audi Drive Select	
Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus		Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet	
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel		Pedale und Fußstütze in Edelstahl	
Dachhimmel Stoff, Silber		Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)	
Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen		Sport-Fahrwerk	
LM-Felgen		Außenspiegel asphärisch, links	
Außenspiegel asphärisch, rechts		Außenspiegel schwarz	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Bremssättel Rot lackiert	
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet		Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)		Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	
Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay		Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)	
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	
Heckklappenöffnung automatisch		Hybrid	
Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)		Isifix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 4-türig		Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen	
Kopf-Airbag-System (Sideguard)		Kraftstofftank: 52 Ltr.	
Ladedose (AC / DC)		Ladekabel mit Schuko-Stecker	
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)		Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	
Mittelarmlehne vorn		Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch		Sound-System DSP / Audi Sound-System	
Audi Smartphone Interface		Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	
Nichtraucher-Paket		Optik-Paket schwarz	
Otto-Partikelfilter (OPF)		Progressivlenkung	
Radioempfang digital (DAB)		Reifen-Reparaturkit	
Reifenkontroll-Anzeige		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheibenwaschdüsen heizbar	
Schienensystem im Gepäckraum		Start/Stop-Anlage	
Tagfahrlicht LED		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas	
Wagenheber		Wegfahrsperre (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)		Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Ablage-Paket	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Getränkehalter hinten	✓	Assistenz-Paket plus	✓
Assistenz-Paket Stadt	✓	Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)	✓
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)	✓	Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear	✓	Assistenz-Paket Tour	✓
Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung	✓	Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf	✓
Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links	✓	Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent	✓
Assistenz-Paket Parken	✓	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	✓
Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige	✓	Frontkamera (Scheibe)	✓
Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)	✓	Rückfahrkamera	✓
Audi music interface im Fond	✓	Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik	✓
Business-Paket	✓	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory	✓
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	✓	Adaptive Scheibenwischer, beheizt	✓
Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	✓	Sitzheizung vorn	✓
Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓	Dachreling eloxiert	✓
e-tron Aufladesystem Kompakt	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)	✓	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar	✓
Glanz-Paket	✓	HD Matrix-LED-Scheinwerfer	✓
Heckleuchten LED mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht	✓	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓
Head-up-Display	✓	Individualkontursitze vorn inkl. Memory	✓
Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	✓	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	✓
Komfort-Standklimatisierung	✓	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	✓
Kopfstützen variabel verstellbar	✓	Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓
LM-Felgen 8,5x20 (5-V-Speichen-Design, kontrastgrau / graphitgrau, teilpoliert)	✓	LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung)	✓
Perleffekt-Lackierung	✓	Seitenairbag vorn und hinten	✓
Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn	✓	Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona / Leder Milano Kombination perforiert	✓
Sitzheizung vorn und hinten	✓	Sound-System Bang & Olufsen	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 2 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	2108,46 €	2108,46 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), fehlt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	141,97 €	141,97 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.250,43 €
Minderwert	2.250,43 €
Händlereinkaufspreis	22.675,00 €
Händlerverkaufspreis	26.075,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 07.03.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), fehlt, ersetzen



Bild 18 LM-Rad, 2 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 19 LM-Rad, 2 x beiliegend, beschädigt, ersetzen




Bild 20 LM-Rad, 2 x beiliegend, beschädigt, ersetzen