

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	18.03.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	21.03.2025
Referenznummern	0030915732 - 0025256074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	A-ES 560E	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF9L2124076
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	19.11.2020
Typ	Q5 55 TFSI e S tronic quattro	Fahrzeugart	Geländewagen
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Ibis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	156.187 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	10/2025
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.984 ccm / 270 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/60R18 107H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/60R18 107H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/60R18 107H	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/60R18 107H	7 mm

Reservebereifung: TireFit

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R20 101W	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/45R20 101W	8 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R20 101W	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/45R20 101W	7 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Auftraggeber am 13.12.2024 bei km 148.118.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links	Ja	
Seitenwand hinten rechts	Ja	
Reifen vorne rechts	Nein	
Schweller vorne rechts	Ja	
Stoßfänger vorne rechts beschädigt	Nein	
Frontgrill rechts	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Besichtigung ohne Begleitung.
Beiliegender Sommerradsatz 3x Good-Year, 1x Continental.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Adapter für Apple Geräte mit Lightning Buchse für das Audi music interface | ✓ Aluminium-Gussräder im 5-Speichen-Design, kontrastgrau, teilpoliert, Größe 8J x 20 mit Reifen |
| ✓ Ambiente Lichtpaket (mehrfarbig regelbar) | ✓ Anfahrassistent |
| ✓ Anhängervorrichtung | ✓ Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken |
| ✓ Assistenzpaket Tour | ✓ Audi Matrix-LED-Scheinwerfer mit dynamischen Blinklicht Front und Heck |
| ✓ Audi connect Navigation & Infotainment mit integrierter SIM-Karte (3 Jahre) | ✓ Audi phone box |
| ✓ Audi smartphone interface | ✓ Audi sound system |
| ✓ Audi virtual cockpit | ✓ Außenspiegel elektr. einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. Bordsteinautomatik für Beifahrer Außens |
| ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz | ✓ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet |
| ✓ Fernlichtassistent | ✓ Glas im Fond dunkel eingefärbt |
| ✓ Ibisweiß Uni | ✓ Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend |
| ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung | ✓ Komfort-Standklimatisierung |
| ✓ Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumriegelung inklusive Gepäckraumklappe | ✓ LTE-Unterstützung für Audi Phone box |
| ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus | ✓ Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion |
| ✓ MMI Navigation plus mit MMI touch | ✓ Panorama-Glasdach |
| ✓ Parkassistent inklusive Einparkhilfe plus | ✓ Rückfahrkamera |
| ✓ S line Sportpaket | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ Sondersteuerung - | ✓ Stoff Sequenz/Leder |
| ✓ Stoff Sequenz/Leder schwarz | ✓ Technology selection |
| ✓ Winterkompleträder über A.T.U | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 11, Bild 12, Bild 13)

Seite links

Seitenwand links Leiste, Radlauf, verkratzt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Höckendorff, Dietmar

Der Sachverständige, 24.03.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.




Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 12. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 14. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, lackieren



Bild 16. Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17.




Bild 18.