

Onderhouds historie

HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 100 ActieAuto 5d Comfort APL



Chassisnummer NLHB351AALZ640690

Kenteken H-005-SF

Beschrijving	Onderhouden door	Datum	Type	Tellerstand	Kosten
Achterzijde Bodem / onderzijde Achterbumper T	Schadenet van Beek,	12/16/2021	DAMAGE	0	1.455,94 €
75.000 Km - NVT	Vakgarage Semtexx,	11/11/2024	REPAIR	68305	947,78 €
Bandvervanging - NVT	Vakgarage Semtexx,	11/11/2024	REPAIR	68305	0,00 €
Int luchtfilter - versleten	Vakgarage Semtexx,	11/11/2024	REPAIR	68305	0,00 €
R.schijf+blok.V - versleten	Vakgarage Semtexx,	11/11/2024	REPAIR	68305	0,00 €
Accu - versleten	Vakgarage Semtexx,	7/1/2024	REPAIR	63107	256,25 €
APK zndr beurt - NVT	Vakgarage Semtexx,	4/8/2024	REPAIR	60639	19,80 €
Koplamp unit - NVT	Vakgarage Semtexx,	4/8/2024	REPAIR	60639	0,00 €
Ruitenspr.bijv. - NVT	Vakgarage Semtexx,	4/8/2024	REPAIR	60639	0,00 €
60.000 Km - NVT	Vakgarage Semtexx,	10/4/2023	REPAIR	55136	355,07 €
Koelvl/antivrie - NVT	Vakgarage Semtexx,	10/4/2023	REPAIR	55136	0,00 €
Luchtfilter - versleten	Vakgarage Semtexx,	10/4/2023	REPAIR	55136	0,00 €
Remvloeistof - versleten	Vakgarage Semtexx,	10/4/2023	REPAIR	55136	0,00 €
Ruitenw.blad A - versleten	Vakgarage Semtexx,	10/4/2023	REPAIR	55136	0,00 €
Ruitenw.blad V - versleten	Vakgarage Semtexx,	10/4/2023	REPAIR	55136	0,00 €
45.000 Km - NVT	Vakgarage Semtexx,	11/30/2022	REPAIR	40058	172,12 €
30.000 Km - NVT	Bosch Car Service G	2/16/2022	REPAIR	25826	206,00 €
Int luchtfilter - versleten	Bosch Car Service G	2/16/2022	REPAIR	25826	0,00 €
15.000 Km - NVT	Herwers Hyundai Ape	4/26/2021	REPAIR	10858	181,81 €