

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lucas Stockdreher
Tel. direkt 07141 48898-3

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

VAI FG2E

FIN

KMHKR81AFNU028377

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605354
Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach
09.04.2025, telefonisch.
09.04.2025, 15:00 Uhr, durch Herrn Lucas Stockdreher bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herrn
Gayer.
09.04.2025
Vertragsnummer 52618090
Auftragsnummer 30918276
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 200 µm bis 250 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.10.2021	Letzte Zulassung	13.10.2021
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81AFNU028377
HSN / TSN	8252 / AJZ	Schlüssel-Nr.	10341588
Km-Stand abgelesen	41496	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	53
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	ElektroFz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
rechts	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
2 links	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
rechts	255 / 45 ZR 20 105 W	Imperial / All Season Driver	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Fz. Neupreis	45.100 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (43 Mon): VO			30.800 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Akustik-Verbundglas Frontscheibe, Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA), Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrassistent (HAC), Bremsleuchte, dritte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Integrierte Türgriffe manuell ausklappbar, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servotronic, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Steckdose 12V-vorne, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Smart-Key-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Matt Sonderfarbe	5	990*		250
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;				VK	250 EUR

Zwischenwert 1	31.050 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 07.10.2024 bei Kilometerstand 38.470

Km-Korrektur

Km = 41496 Kateg.: 32 = 50200 Diff. = 8704
BZ2K = 0.965774 (AS = 0.744239 BS = -0.007246) **300 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Alufelge vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 8, 9, 10)	882	voll	-882
2. Alufelge hinten rechts, verschrammt - Minderwert, (Bild 11, 12)	150	voll	-150
3. Türverkleidung hinten links, verschrammt, erneuern (Bild 13, 14, 15)	897	voll	-897
4. Stoßfänger vorne, Alublende - beschädigt, erneuern	756	voll	-756
5. Außenspiegel rechts, verschrammt, erneuern (Bild 18, 19)	185	voll	-185
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.870		-2.870 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Alufelge hinten links, Kratzer,
Alufelge vorne rechts, Kratzer,
Windschutzscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Steinschlag,
Heckklappe, Kratzer,

Zwischenwert 2 **28.480 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -356 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 640 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 7 mm AO -59 EUR
vorne rechts 7 mm AO -59 EUR
hinten links 7 mm AO -59 EUR
hinten rechts 7 mm AO -59 EUR

Legende A/ Ganzjahres /O Original

48 EUR

Zwischenwert 3	28.528 EUR
----------------	------------

Zwischenwert 4	28.528 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 24.668,00 EUR	WD= 3.856,00 EUR	VK= 28.524,00 EUR
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	20.714,29 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.935,71 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	24.650,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	23.949,58 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.550,42 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	28.500,00 EUR

Der Sachverständige
Lucas Stockdreher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.