

vom 24.04.2025

DEKRA Automobil GmbH Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg

Mobility Concept GmbH Grünwalder Weg 34 82041 Oberhaching DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Planegg Robert-Koch-Str. 3 82152 Planegg Telefon 089 / 89924-0 Fax 089 / 89924-150 E-Mail planegg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: Peter Voß Tel. direkt 089 89924-0

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten









Kennzeichen

M CG1499

FIN WAUZZZ8V2LA065767

# Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung 0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

14.04.2025, per Internet.

24.04.2025, 09:15 Uhr, durch Herrn Peter Voß bei 24.04.25 DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Planegg, Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg ohne Anwesenheit einer

bevollmächtigten Person. 24.04.2025

Bewertet auf

Betrifft

Leasing-Nr. 298675

## Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt. ohne MwSt. -3.745,00 EUR -3.147,06 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt. ohne MwSt.

-3.745,00 EUR -3.147,06 EUR



DEKRA-Nr: 0221 / 0100063113 / 2025 / B084304000034 vom 24.04.2025

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 450 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorne links, nachlackiert Tür vorne rechts, nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, Ö Nebenschlüssel vorgelegt.

## **Fahrzeugdaten**

Farbe

Letzte Zulassung Erstzulassung 03.03.2020 03.03.2020 Fahrzeugart Personenkraftwagen Hersteller Audi Typ / Verkaufsbez. A3 Sportback Aufbauart Kombi (8VF)(04.2016->) / A3

Sportback 35 TFSI basis (EURO 6d-TEMP)

Türen Sitzplätze

HSN / TSN 0588 / BLL Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZ8V2LA065767 DAT €uropa-Code® 010601840660001 DAT Marktindex DE001 6025 Km-Stand abgelesen 138604 Nächste HU §29 StVZO 05 / 2025 Zylinderanzahl Benzin

Energiequelle / Kraftstoff 4 / Reihenmotor Hubraum (ccm) 1498 110

Leistung (kW) Schadstoffklasse: EURO6;WLTP:DG:PI/CI; M,Antriebsart Frontantrieb N1 I

Getriebe / Gänge Stahl ohne Radzierblende Automatik / 7 Felgen

Polster / Farbe Schwarz / A2, LY9B Stoff / Schwarz Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.



DEKRA-Nr: 0221 / 0100063113 / 2025 / B084304000034 vom 24.04.2025

|   | == | -1 | -  | - / |   | _ : | .c. |     |
|---|----|----|----|-----|---|-----|-----|-----|
| R | а  | a  | eı |     | K | eι  | ite | an. |

| Achse                                  | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ   | Art                          | Profiltiefe                  |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 links<br>rechts<br>2 links<br>rechts | 205 / 55 R 16 91 W<br>205 / 55 R 16 91 W<br>205 / 55 R 16 91 W<br>205 / 55 R 16 91 W | Bridgestone / Turanza T 005 AO<br>Bridgestone / Turanza T 005 AO<br>Bridgestone / Turanza T 005 AO<br>Bridgestone / Turanza T 005 AO | S /O<br>S /O<br>S /O<br>S /O | 4 mm<br>4 mm<br>5 mm<br>5 mm |
| Ersatzrad                              |  | Bridgestone / Turanza T 005 AO   | S/O                          | 4 mm                         |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

#### zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                     | Art  | Profiltiefe |
|--------------------|------------------------------------|------|-------------|
| 205 / 55 R 16 91 H | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 6 mm        |
| 205 / 55 R 16 91 H | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 6 mm        |
| 205 / 55 R 16 91 H | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 6 mm        |
| 205 / 55 R 16 91 H | Continental / WinterContact TS 870 | W /O | 6 mm        |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

## Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, AUX-IN-Anschluss, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Batterie 44 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Dachspoiler, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Fzg. ohne Sportfahrwerk, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar, Getriebe 7-Gang -Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckscheibe heizbar, Hinterachse: Verbundlenker, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kindersicherung, manuell, Knieairbag Beifahrerseite, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung, Modellvariante COD (cylinder on demand), Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Normalsitze vorn, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektro-mechanisch, Reifen 205/55 R16 ... V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index, Sitze vorn höhenverstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Uni-Lackierung, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Wagenheber, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

#### Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung  |
|-------|--|
| 83059 | Motor 1,5 Ltr 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA)                                |
| 25047 | Audi connect (Internetbasierende Dienste)                                  |
| 15201 | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                          |
| 24835 | Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)       |
| 27805 | Dachhimmel Stoff, schwarz  |
| 25797 | Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige |
|       | (APS Plus)   |
| 28809 | Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen   |
| 33401 | Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar                              |
| 69304 | Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion                       |
| 18909 | Licht- und Regensensor   |



DEKRA-Nr: 0221 / 0100063113 / 2025 / B084304000034 vom 24.04.2025

1702 Licht-Paket

27202 Mittelarmlehne vorn

25711 Multi-Media-Interface MMI Navigation17214 Panorama-Ausstelldach elektrisch

29500 Sitzheizung vorn

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

bis Wartung verbleiben: 1.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

# Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / RepWeg  | Rep.Kost Al         | nrechnung | Minder<br>brutto            | wert in EUR                 |
|--|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Reifen Rep Set abgelaufen, erneuern   | 50                  | voll      | -50,00                      | -42,02                      |
| 2. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 16)   | 120                 | voll      | -120,00                     | -100,84                     |
| 3. Seitenteil stark eingedrückt, instandsetzen (Bild 18, 19)   | 1.457               | voll      | -1.457,00                   | -1.224,37                   |
| <ol> <li>Stoßfänger hinten, stark verkratzt,<br/>deformiert, erneuern (Bild 22, 23, 24, 28,</li> </ol> |                     |           |                             |                             |
| 29)  | 1.468               | voll      | -1.468,00                   | -1.233,61                   |
| 5. Seitenteil hinten rechts, mehrfach  | 450                 |           | 450.00                      | 100.05                      |
| eingedellt, drücken (Bild 25) 6. Kotflügel vorne rechts, verschrammt, smart                            | 150                 | voll      | -150,00                     | -126,05                     |
| repair (Bild 26)   | 250                 | voll      | -250,00                     | -210,08                     |
| 7. Stoßfänger vorne rechts,verschrammt,  | 0=0                 |           |                             | 0.40.00                     |
| smart repair (Bild 27) Rep.Kosten insgesamt / Minderwert   | 250<br><b>3.745</b> | voll      | -250,00<br><b>-3.745,00</b> | -210,08<br><b>-3.147,05</b> |

# **Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg hinten links, verschrammt, (Bild 14,

15)

Tür vorne links, eingedellt, (Bild 17)

Türkante hinten links, Lackabplatzer, (Bild 20)

Türkante vorne links, Lackabplatzer, (Bild 21)

#### **Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige Peter Voß

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,



vom 24.04.2025

zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

| Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert          |                         |              |  |  |  |
|---|-------------------------|--------------|--|--|--|
| 24.04.2025  |                         |              |  |  |  |
| Datum   | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |  |  |  |
| DEKRA Sachvers  | ständiger               |              |  |  |  |
| Datum   | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |  |  |  |
| Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses |                         |              |  |  |  |
| Datum   | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |  |  |  |



vom 24.04.2025

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Planegg 82152 Planegg Robert-Koch-Str. 3

Tel.: 089 / 89924-0 Fax: 089 / 89924-150

Reparaturkosten-Kalkulation 76 vom 24.04.2025

Hersteller : Audi Haupttyp : A3 Sportback (8VF)(04.2016->) Untertyp : 35 TFSI basis Lackart : uni (2-Schicht) SilverDAT identifyCODE: 010601840660001

KBA : 0588/BLL

| Serienausstattung | : | 8 Lautsprecher       | 24613 |
|-------------------|---|----------------------|-------|
|                   |   | Adaptives Bremslicht | 18899 |
|                   |   | - 1 1 - 1 /- 1 5 1   | 0.000 |

| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                 | 26803 |
|---|-------|
| Anti-Blockier-System (ABS)                    | 40000 |
| Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                | 70303 |
| Antriebsart: Frontantrieb                     | 70600 |
| AUX-IN-Anschluss                              | 24999 |
| Außenspiegel asphärisch, links                | 15804 |
| Außenspiegel konvex, rechts                   | 15702 |
| Außenspiegel Wagenfarbe                       | 15807 |
| Batterie 44 Ah                                | 72104 |
| Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert  | 18211 |
| Bremsanlage mit Rekuperationssystem           | 40320 |
| Bremsassistent                                | 40799 |
| Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)         | 40826 |
| Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)           | 40705 |
| Dachspoiler                                   | 20908 |
| Elektron. Differentialsperre (EDS)            | 70108 |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)          | 70308 |
| Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)          | 70101 |
| Fensterheber elektrisch vorn + hinten         | 35003 |
| Frontscheibe Akustikglas                      | 22515 |
| Fußmatten Velours                             | 28409 |
| Fzg. ohne Sportfahrwerk                       | 00816 |
| Generator 140 A                               | 74300 |
| Gepäckraumabdeckung / Rollo                   | 27400 |
| Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar     | 27406 |
| Heckscheibe heizbar                           | 22800 |
| Hinterachse: Verbundlenker                    | 70428 |
| Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic | 26218 |
|   |       |

| Hinterachse: Verbundlenker                    | 70428 |
|---|-------|
| Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic | 26218 |
| silber  |       |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz               | 39307 |

| Karosserie: 4-türig       | 10004 |
|---------------------------|-------|
| Kindersicherung, manuell  | 35704 |
| Knieairbag Beifahrerseite | 26702 |
| Knieairbag Fahrerseite    | 26701 |
| Kofferraumbelag           | 28379 |
|                           |       |

| <pre>Kopf-Airbag-System (Sideguard)</pre> | 26901 |
|---|-------|
| Kopfstützen hinten (3-fach)               | 34807 |
| Modellbezeichnung mit neuer               | 00186 |
| Leistungskennzeichnung                    |       |

| Modellvariante COD (cylinder | r on demand)    | 77238 |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Multi-Media-Interface MMI Ba | asic Plus / MMI | 25107 |
| Radio Plus                   |                 |       |
| Nichtraucher-Paket           |                 | 02904 |

| 1,101101010101 101100         | 02,01 |
|-------------------------------|-------|
| Normalsitze vorn              | 32200 |
| Otto-Partikelfilter (OPF)     | 77640 |
| Parkbremse elektro-mechanisch | 40803 |
| Reifen 205/55 R16V            | 60607 |
| Reifen-Reparaturkit           | 68802 |

Reifendruck-Kontrollsystem

25903



vom 24.04.2025

| Reparaturkosten-Kalkulati   | on 76 vom 24.0  | 4.2025                              |
|---|---|-------------------------------------|
|   | Rücksitzlehne geteilt/klappbar  | 33508                               |
|   | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP   | 77273                               |
|   | Seitenairbag vorn   | 26903                               |
|   | Servolenkung elektro-mechanisch   | 69816                               |
|   | Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index   | 29730                               |
|   | Sitze vorn höhenverstellbar   | 32706                               |
|   | Stahlfelgen 6,5x16  | 44103                               |
|   | Start/Stop-Anlage   | 77601                               |
|   | Uni-Lackierung  | 11309                               |
|   | Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit   | 24803                               |
|   | Bluetooth-Schnittstelle   |                                     |
|   | Wagenheber  | 39533                               |
|   | Warnanlage für Sicherheitsgurte   | 37107                               |
|   | Wartung: Longlife-Service   | 00504                               |
|   | Wegfahrsperre (elektronisch)  | 38106                               |
|   | Wärmeschutzverglasung grün getönt   | 22304                               |
|   | Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und   | 18505                               |
|   | Fernlicht)  |                                     |
|   | Zentralverriegelung mit Fernbedienung   | 35301                               |
| Sonderausstattung :   | Audi connect (Internetbasierende Dienste)   | 25047                               |
|   | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar,   | 15201                               |
|   | beide   |                                     |
|   | Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit   | 24835                               |
|   | Spracherkennung (Audi Phone Box)  |                                     |
|   | Dachhimmel Stoff, schwarz   | 27805                               |
|   | Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und   | 25797                               |
|   | optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)   |                                     |
|   | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe   | 74904                               |
|   | S-tronic  |                                     |
|   | Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen  | 28809                               |
|   | Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar   | 33401                               |
|   | Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit  | 69304                               |
|   | Multifunktion   |                                     |
|   | Licht- und Regensensor  | 18909                               |
|   | Licht-Paket   | 01702                               |
|   | Mittelarmlehne vorn   | 27202                               |
|   | Motor 1,5 Ltr 110 kW 16V TSI ACT KAT (DPCA)   |                                     |
|   | Multi-Media-Interface MMI Navigation  | 25711                               |
|   | Panorama-Ausstelldach elektrisch  | 17214                               |
|   | Scheibenwaschdüsen heizbar  | 19102                               |
|   | Sitzheizung vorn  | 29500                               |
|   |   |                                     |
| ERSATZTETLE:  | Preisliste gültig ab: 01.0  | 4.2025                              |
| ERSATZTEILE:  | Preisliste gültig ab: 01.0  | 4.2025                              |
| ERSATZTEILE: DVN RC ETN   | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST   | EUR                                 |
|   |   | EUR                                 |
| DVN RC ETN  | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST   | EUR                                 |
| DVN RC ETN<br>57011 E<br>E 8V0898173                                | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST   | EUR<br><br>13,46                    |
| DVN RC ETN57011 E   | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST REPARATURSATZ, BESTEHT AUS: BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 13,46   | EUR<br><br>13,46                    |
| DVN RC ETN 57011 E E 8V0898173 E 8V0098627A                         | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST  REPARATURSATZ, BESTEHT AUS: BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 13,46 H. BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 53,14 H.                          | EUR<br><br>13,46<br>53,14           |
| DVN RC ETN 57011 E E 8V0898173 E 8V0098627A  57240 E 8V4807067L GRU | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST  REPARATURSATZ, BESTEHT AUS: BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 13,46 H. BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 53,14 H. STOSSFABDECKUNG 1 478,06 | EUR<br><br>13,46<br>53,14<br>478,06 |
| DVN RC ETN 57011 E E 8V0898173 E 8V0098627A                         | ARBEITSGANG-BENENNUNG ANZAHL EUR/ST  REPARATURSATZ, BESTEHT AUS: BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 13,46 H. BEFSATZ STOSSFABDECKUNG 1 53,14 H.                          | EUR<br><br>13,46<br>53,14<br>478,06 |



vom 24.04.2025

| Reparaturkosten-Kalkulation | 76 | vom 24.04.2025 |
|-----------------------------|----|----------------|
|                             |    |                |

### ARBEITSLOHN:

-----

| DVN RC APN   | ARBEITSGANG-BENENNUNG  | RS STI                        | EUR   |
|--|--|-------------------------------|-------|
| 57240 A 63 69 19 00<br>98033 T #01 50 00 00<br>57240 E 63 69 55 53 | STOSSFABDECKUNG H. A+E<br>GFS/GEFUEHRTE FUNKTION<br>STOSSFABDECKUNG OBERTEIL H.<br>ERS.* AUSGEBAUT | 2M 0,70<br>2M 0,30<br>2M 0,70 | 45,28 |
| 57412 E 63 17 19 52  | HALTELEISTE / FUEHRUNGSSCHIENE H.R.A. A+E* VERBUNDARBEIT   | 2M 0,10                       | 15,09 |
| A IFL 4  |  | 1MIFL*0,30                    | 45,28 |
| A IFL 56   | BATTERIESTUETZBETRIEB (ZUR<br>GFS/GEFUEHRTEN FUNKTION)   | 1EIFL*0,10                    | 15,50 |

LACKIERUNG: AZT, uni (2-Schicht)

\_\_\_\_\_

| DVN   | LS APN          | ARBEITSGANG-BENENNUNG              | MATERIAL | STD  | EUR    |
|-------|-----------------|------------------------------------|----------|------|--------|
|       | VORBEREITUNG    | NUR ABGEBAUTE<br>(MONTAGE-)TEILE   |          | 0,00 | 0,00   |
| 57240 | 0 3 NEUTEIL K1R | STOSSFABDECKUNG H.(TEIL AUSGEBAUT) | 170,33   | 1,00 | 170,50 |



1468,04

| DEKRA-Nr: 0221 / 010006                  | 3113 / 2025 / | B084304000034                    |   | vom 24.04.        |
|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|
| Reparaturkosten-Kalkul                   | ation 76      |                                  |   | vom 24.04.2025    |
| ZUSAMMENFASSUNG (Alle                    |               |                                  |   |                   |
| ERSATZTEILE:<br>Lt. Einzelaufstellur     |               |                                  |   | 560,35            |
| Gesamt                                   |               |                                  |   | 560,35            |
| ARBEITSLOHN:<br>Mechanik                 |               |                                  |   |                   |
| Stufe 1<br>Stufe 2                       | 1,80  STD  x  | 150,94 EUR/STD<br>150,94 EUR/STD | = | 271,69            |
|  | 2,10 STD      |                                  |   | 316,97            |
| Elektrik<br>Stufe 1                      |               | 155,00 EUR/STD                   |   | 15,50             |
|  | 0,10 STD      |                                  | = | 15,50             |
| Summe aller<br>Arbeitslöhne              | 2,20 STD      |                                  |   | 332,47            |
| LACKIERUNG:<br>Lohn<br>Material          | 1,00 STD x    | 170,50 EUR/STD                   | = | 170,50            |
| Neuteil                                  |               |                                  |   | 170,33            |
| Material, gesamt<br>Materialindex zu 100 | ) %           |                                  | = | 170,33            |
| SUMME LACKIERUNG:<br>Lohn<br>Material    |               |                                  |   | 170,50<br>170,33  |
| <br>Gesamt                               | 1,00 STD      |                                  |   | 340,83            |
| Voraussichtliche Repar<br>+ 19,00% MwSt  | aturkosten n  | :                                |   | 1233,65<br>234,39 |

# S Y S T E M D A T

\_\_\_\_\_\_

Voraussichtliche Reparaturkosten brutto :

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

| Zeichenerklärung:                                | <pre># = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe</pre> |
|--|---|
| + = Neue Position aus Rep. Logik                 | ( = ETN nicht zur Bestellung geeignet             |
| ! = Schätzpreis, Abweichung möglich              | ) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.             |
| A = Zeit gemäß Ausbeulformel                     | ? = Preis gemäß Nachweis                          |
| FKZ = farbabhängiges Teil                        | T = Technische Prüfung                            |
| d = Preis aus DMS                                | >> = Fremdleistung                                |
| <pre>IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste</pre> | ? = Mechanikerarbeit                              |
| NFA = Neu für Alt                                | WV = Wertverbesserung                             |
| Teileaufschlag = ohne Teile mit                  | * = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt          |



vom 24.04.2025

Reparaturkosten-Kalkulation 76

vom 24.04.2025



vom 24.04.2025

68802 25903

## DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Planegg 82152 Planegg Robert-Koch-Str. 3 Tel.: 089 / 89924-0 Fax: 089 / 89924-150

vom 24.04.2025 Reparaturkosten-Kalkulation 75

Hersteller : Audi Haupttyp : A3 Sportback (8VF)(04.2016->) Untertyp : 35 TFSI basis Lackart : uni (2-Schicht) SilverDAT identifyCODE: 010601840660001 KBA: 0588/BLL

| Serienausstattung | : | 8 Lautsprecher | 24613 |
|-------------------|---|----------------|-------|
|                   |   |                |       |

Reifen-Reparaturkit

Reifendruck-Kontrollsystem

| 8 Lautsprecher                                     | 24613 |
|--|-------|
| Adaptives Bremslicht                               | 18899 |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                      | 26803 |
| Anti-Blockier-System (ABS)                         | 40000 |
| Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                     | 70303 |
| Antriebsart: Frontantrieb                          | 70600 |
| AUX-IN-Anschluss                                   | 24999 |
| Außenspiegel asphärisch, links                     | 15804 |
| Außenspiegel konvex, rechts                        | 15702 |
| Außenspiegel Wagenfarbe                            | 15807 |
| Batterie 44 Ah                                     | 72104 |
| Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert       | 18211 |
| 1 5 5  | 40320 |
| Bremsanlage mit Rekuperationssystem Bremsassistent |       |
|  | 40799 |
| Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)              | 40826 |
| Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)                | 40705 |
| Dachspoiler  | 20908 |
| Elektron. Differentialsperre (EDS)                 | 70108 |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)               | 70308 |
| Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)               | 70101 |
| Fensterheber elektrisch vorn + hinten              | 35003 |
| Frontscheibe Akustikglas                           | 22515 |
| Fußmatten Velours                                  | 28409 |
| Fzg. ohne Sportfahrwerk                            | 00816 |
| Generator 140 A                                    | 74300 |
| Gepäckraumabdeckung / Rollo                        | 27400 |
| Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar          | 27406 |
| Heckscheibe heizbar                                | 22800 |
| Hinterachse: Verbundlenker                         | 70428 |
| Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic      | 26218 |
| silber   | 20205 |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                    | 39307 |
| Karosserie: 4-türig                                | 10004 |
| Kindersicherung, manuell                           | 35704 |
| Knieairbag Beifahrerseite                          | 26702 |
| Knieairbag Fahrerseite                             | 26701 |
| Kofferraumbelag                                    | 28379 |
| Kopf-Airbag-System (Sideguard)                     | 26901 |
| Kopfstützen hinten (3-fach)                        | 34807 |
| Modellbezeichnung mit neuer                        | 00186 |
| Leistungskennzeichnung                             |       |
| Modellvariante COD (cylinder on demand)            | 77238 |
| Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI         | 25107 |
| Radio Plus   |       |
| Nichtraucher-Paket                                 | 02904 |
| Normalsitze vorn                                   | 32200 |
| Otto-Partikelfilter (OPF)                          | 77640 |
| Parkbremse elektro-mechanisch                      | 40803 |
| Reifen 205/55 R16V                                 | 60607 |
|  |       |



vom 24.04.2025

| Reparaturkosten-Kalkulati<br> |  | vom 24.0             |              |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------|
|                               | Rücksitzlehne geteilt/klapp                            | phar                 | 3350         |
|                               |  |                      | 7727         |
|                               | Schadstoffarm nach Abgasnor                            | m Euro 6d-1EMP       |              |
|                               | Seitenairbag vorn                                      |                      | 2690         |
|                               | Servolenkung elektro-mechar                            |                      | 6981         |
|                               | Sitzbezug / Polsterung: Sto                            |                      | 2973         |
|                               | Sitze vorn höhenverstellbar                            | -                    | 3270         |
|                               | Stahlfelgen 6,5x16                                     |                      | 4410         |
|                               | Start/Stop-Anlage                                      |                      | 7760         |
|                               | Uni-Lackierung   |                      | 1130         |
|                               | Vorrüstung Mobiltelefon/Har<br>Bluetooth-Schnittstelle | ndy mit              | 2480         |
|                               | Wagenheber   |                      | 3953         |
|                               | Warnanlage für Sicherheits                             | gurte                | 3710         |
|                               | Wartung: Longlife-Service                              |                      | 0050         |
|                               | Wegfahrsperre (elektronisch                            | 1)                   | 3810         |
|                               | Wärmeschutzverglasung grün                             |                      | 2230         |
|                               |  | _                    |              |
|                               | Xenon-Scheinwerfer Plus (Ak Fernlicht)                 | obiena- una          | 1850         |
|                               | Zentralverriegelung mit Fer                            | rnbedienung          | 3530         |
| onderausstattung :            | Audi connect (Internetbasie                            | erende Dienste)      | 2504         |
| _                             | Außenspiegel elektr. verste<br>beide                   |                      | 1520         |
|                               | Bluetooth-Freisprecheinrich                            | ntung mit            | 2483         |
|                               | Spracherkennung (Audi Phone                            |                      | 2105         |
|                               | Dachhimmel Stoff, schwarz                              | BOX)                 | 2780         |
|                               |  |                      | 2579         |
|                               | Einparkhilfe vorn und hinte                            |                      | 2319         |
|                               | optisch mit selektiver Anze                            |                      | T 400        |
|                               | Getriebe 7-Gang - Doppelkup                            | plungsgetriebe       | 7490         |
|                               | S-tronic   |                      |              |
|                               | Komfort-Klimaautomatik 2-Zo                            |                      | 2880         |
|                               | Lendenwirbelstützen vorn, e                            |                      | 3340         |
|                               | Lenkrad (Sport/Leder - 3-Sp<br>Multifunktion           | peichen) mit         | 6930         |
|                               | Licht- und Regensensor                                 |                      | 1890         |
|                               | Licht-Paket  |                      | 0170         |
|                               | Mittelarmlehne vorn                                    |                      | 2720         |
|                               | Motor 1,5 Ltr 110 kW 16V                               | 7 TST ACT KAT (DDCA) |              |
|                               | Multi-Media-Interface MMI N                            |                      | 2571         |
|                               |  |                      |              |
|                               | Panorama-Ausstelldach elekt                            | LIBCII               | 1721<br>1910 |
|                               | Scheibenwaschdüsen heizbar<br>Sitzheizung vorn         |                      | 2950         |
|                               | Sitzheizung vorn                                       |                      | <b>295</b> 0 |
| RSATZTEILE:                   | Preisli  | ste gültig ab: 01.0  | 4.202        |
| DVN RC ETN                    | ARBEITSGANG-BENENNUNG                                  | ANZAHL EUR/ST        | EU           |
|                               |  |                      |              |



vom 24.04.2025

Reparaturkosten-Kalkulation 75 vom 24.04.2025

#### ARBEITSLOHN:

-----

| DVN RC APN           | ARBEITSGANG-BENENNUNG          | RS   | STD     | EUR    |
|----------------------|--------------------------------|------|---------|--------|
| 24111 A 58 51 19 00  | TUER H.L. A+E                  | 2K   | 0,30    | 46,50  |
| 53351 A 66 76 19 00  | RADHAUSSCHALE H.L. A+E         | 2M   | 0,40    | 60,38  |
| 57240 A 63 69 19 00  | STOSSFABDECKUNG H. A+E         | 2M   | 0,70    | 105,66 |
| 98033 T #01 50 00 00 | GFS/GEFUEHRTE FUNKTION         | 2M   | 0,30    | 45,28  |
| 57411 A 63 17 19 52  | HALTELEISTE / FUEHRUNGSSCHIENE | 2M   | 0,10    | 15,09  |
|                      | H.L.A. A+E* VERBUNDARBEIT      |      |         |        |
| 53111 I 53 55 63 00  | SEITENTEIL H.L. AUSBEULEN      | 3K   | *3,50   | 542,50 |
| A IFL 4              | FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH  | 1MIF | 'L*0,30 | 45,28  |
|                      | DER REPARATUR)                 |      |         |        |
| A IFL 11             | HOHLRAUMSCHUTZ                 | 1K I | FL0,30  | 46,50  |
| A IFL 56             | BATTERIESTUETZBETRIEB (ZUR     | 1EIF | L*0,10  | 15,50  |
|                      | GFS/GEFUEHRTEN FUNKTION)       |      |         |        |

LACKIERUNG: AZT, uni (2-Schicht)

-----

| DVN  | LS APN             | ARBEITSGANG-BENENNUNG            | MATERIAL | STD  | EUR    |
|------|--------------------|----------------------------------|----------|------|--------|
|      | VORBEREITUNG       | AM FAHRZEUG OHNE<br>VORLACKTEREN |          | 0,00 | 0,00   |
| 5311 | 1 2 REPLACK ST.III | SEITENTEIL H.L.                  | 63,75    | 1,30 | 221,65 |



vom 24.04.2025

| Reparaturkosten-Kalkulation 75                                      |              |            |        |        |                    | <br>vom 24.04.2025 |                          |                              |
|---|--------------|------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| USAMMENFASSUNG (Alle F  |              |            |        |        |                    |                    |                          |                              |
| ERSATZTEILE:<br>Lt. Einzelaufstellung                               | 9            |            |        |        |                    |                    | 16,48                    |                              |
| Gesamt  |              |            |        |        |                    |                    |                          | 16,48                        |
| ARBEITSLOHN:<br>Karosserie<br>Stufe 1                               | 0,30         | STD        | x      | 155,00 | EUR/STD            | =                  | 46,50                    |                              |
| Stufe 2   | 0,30<br>3,50 | STD        | X      | 155,00 | EUR/STD<br>EUR/STD | <br>=<br>=<br>     | 46,50<br>46,50<br>542,50 |                              |
|   | 4,10         | STD        |        |        |                    | =                  | 635,50                   |                              |
| Mechanik<br>Stufe 1<br>Stufe 2                                      | 0,30<br>1,50 | STD<br>STD | x<br>x |        | EUR/STD<br>EUR/STD | = =                |                          |                              |
|   | 1,80         | STD        |        |        |                    | <br>=              | 271,69                   |                              |
| Elektrik<br>Stufe 1   | 0,10         | STD        | x      | 155,00 | EUR/STD            | =                  | 15,50                    |                              |
|   | 0,10         | STD        |        |        |                    | <br>=              | 15,50                    |                              |
| Gumme aller<br>Arbeitslöhne   | 6,00         | STD        |        |        |                    | <br>               |                          | 922,69                       |
| ACKIERUNG:<br>Lohn<br>Material                                      | 1,30         | STD        | x      | 170,50 | EUR/STD            | =                  |                          |                              |
| Instandsetzung<br>  |              |            |        |        |                    | <br>               | 63,75<br>                |                              |
| Material, gesamt<br>Materialindex zu 100                            | %            |            |        |        |                    | =                  | 63,75                    |                              |
| SUMME LACKIERUNG:<br>Lohn<br>Material                               |              |            |        |        |                    |                    | 221,65<br>63,75          |                              |
| Gesamt  | 1,30         | STD        |        |        |                    | <br>               |                          | 285,40                       |
| Voraussichtliche Repara<br>· 19,00% MwSt<br>Voraussichtliche Repara |              |            |        | tto    | <br>:<br>:         | <br>               |                          | 1224,57<br>232,67<br>1457,24 |

\_\_\_\_\_\_

DEKRA-Nr: 0221 / 0100063113 / 2025 / B084304000034



vom 24.04.2025

Reparaturkosten-Kalkulation 75

vom 24.04.2025

#### SYSTEM DAT

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

#### Zeichenerklärung:

- ! = Schätzpreis, Abweichung möglich ) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
- A = Zeit gemäß Ausbeulformel
- FKZ = farbabhängiges Teil
- d = Preis aus DMS
- IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste ? = Mechanikerarbeit
- NFA = Neu für Alt
- Teileaufschlag = ohne Teile mit
- manueller Preisvorgabe
- BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste

- # = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
- + = Neue Position aus Rep. Logik ( = ETN nicht zur Bestellung geeignet

  - ? = Preis gemäß Nachweis
  - T = Technische Prüfung
  - >> = Fremdleistung

  - WV = Wertverbesserung
  - \* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt
  - nicht für Spalte 'Benennung')