



WAUZZZF43MA048729

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	conditionnel : suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	143 578 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	5 500 km
Type/Modèle	A4 Avant	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF43MA048729	Puissance / Cylindrée	150 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	15 mars 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Capot moteur	Capot moteur - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
3	Documents	Dossier du journal de bord (Fehlt) - Remplacer
4	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
5	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre
7	Porte ArD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
8	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Côté droit, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 avr. 2025

Numéro de protocole: 39204680

Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus

N°	Lieu
1	Garde-boue droit, Panneau latéral arrière droit, Pare-chocs avant, Porte ArD, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n .i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 avr. 2025

Numéro de protocole: 39204680

Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	conditionnel : suffisant
Type/Modèle	A4 Avant	Kilométrage (Lu)	143 578 km
Numéro de châssis	WAUZZZF43MA048729	Première immatriculation	15 mars 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation n'étaient que partiellement suffisantes pour évaluer le véhicule. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 avr. 2025

Numéro de protocole: 39204680

Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus




Illustration 7: Habitacle




Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers




Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers




Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers




Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #1: Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #4: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur




Dommage #1: Capot moteur: Capot moteur - Rayure(s) - Revêtement/polissage




Dommage #4: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente




Dommage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente



Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre




Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre



Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre



Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre




Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Réparer et repeindre




Domage #7: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #7: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre




Domage #7: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Damage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture



Damage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture



Damage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Peinture