



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Zubehör



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer: WAUZZZ7G608008810
Typbezeichnung: A1 Sportback 1.0 RS 81/00-04/05
Datum der Auslieferung: 2022-01-25

Inspektion

Datum: 2024-08-05
Laufleistung: 18143 km
Auftragsnummer: 2024301293
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Stator-Pollenfilter
✓ Bremsflüssigkeits-Service
Durchgeführt von: Fischer
Juraallee 1-3
92289 Ursensollen
Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner: Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (Rückzeit)

Datum: 2023-08-04
Laufleistung: 13251 km
Auftragsnummer: 2023305908
Durchgeführt von: Fischer
Juraallee 1-3
92289 Ursensollen
Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum: 2022-01-25
Laufleistung: 0 km
Auftragsnummer: 6835
Durchgeführt von: Ja
Autorisierter Audi Service Partner: Ja
Mobilitätsgarantie: Ja (bis Anzeige Service)

Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Tierversiss Batterieplusleitung




Bild 17 : Tierverbiss Isolierung Entlüftungsschlauch



Bild 18 : Türverkleidung hinten links verschrammt



Bild 19 : Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 20 : Türverkleidung rechts verschrammt und eingerissen



Bild 21 : Türverkleidung rechts verschrammt und eingerissen



Bild 22 : Fahrer und Beifahrersitz stark verschmutzt



Bild 23 : Fahrer und Beifahrersitz stark verschmutzt



Bild 24 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 25 : Ladekante zerkratzt