

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt



Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 95958-0
Fax 06151 / 95958-11
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Stefan Safferthal
Tel. direkt 06151 95958-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

ERB BS123

FIN

WAUZZZF43NA013562

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
31.03.2025 / Eingang am 15.04.2025, per Mail.
15.04.2025, 11:00 Uhr, durch Herrn Stefan Safferthal bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt, Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt
15.04.2025
Leasing-Nr. 366332

Bewertet auf
Betritt

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.711,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.437,82 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.265,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.063,03 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 77 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.03.2022	Letzte Zulassung	16.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A4 allroad quattro 40 TDI S tronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF43NA013562	HSN / TSN	0588 / BWK
Schlüssel-Nr.	10114601	Km-Stand abgelesen	102891
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W / O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W / O	4 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S / O	3 mm
225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S / O	3 mm
225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S / O	3 mm
225 / 55 R 17 101 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2)	S / O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System, Fahrwerk: Allroad Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Frontscheibe in Akustikverglasung, Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (58 l), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, NichtraucherAusführung, Rad: Leichtmetallräder, 15-Speichen, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wendeladeboden, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PAP	Aluminiumoptik Exterieur
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
3FU	Dach: Panorama Glasdach
7X2	Einparkhilfe plus
9S7	Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay
8G1	Fernlichtassistent
4L6	Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
	Lackierung: Uni
PX2	LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
7UG	MMI Navigation plus mit MMI touch
QQ1	Paket Ambiente Lichtpaket
W1E	Paket Business
KA2	Rückfahrkamera
N5J	Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica/Leder-Kombination
4A3	Sitzheizung vorn
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell
Q1D	Sportsitze vorne
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) für Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.02.2025 bei Kilometerstand 96.000

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Türdichtung vorne links beschädigt verschlissen eingerissen., erneuern (Bild 27, 28)	205	voll	-205	-172,27
2. Stoßfänger vorne: Spoilerleiste (Blende) links und rechts verkratzt., erneuern	460	voll	-460	-386,55
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)	167	voll	-167	-140,34
4. Tür hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)	879	anteilig	-433	-363,87
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.711		-1.265	-1.063,03

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 26)
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 22)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 23)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Stefan Safferthal

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
15.04.2025	Keine	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift