



WAUZZZF29MN074372

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	89 744 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	20 Tag(e)
Type/Modèle	A6 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF29MN074372	Puissance / Cylindrée	195 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	1 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Pas de moins-value
4	Siège avant	Habillage dossier gauche - Erafiture - Diminution de valeur
5	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
7	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
8	Porte ArD	Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R19 102V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/40 R20 101Y	Pirelli	Pneus été	7mm - 7mm	OK	
2	255/40 R20 101Y	Pirelli	Pneus été	7mm - 7mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 7 avr. 2025

Numéro de protocole: 39197616

Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A6 50 TFSI e	Kilométrage (Lu)	89 744 km
Numéro de châssis	WAUZZZF29MN074372	Première immatriculation	1 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

Photos de dommage



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #4: Siège avant: Habillage dossier gauche - Erafure - Diminution de valeur



Dommage #4: Siège avant: Habillage dossier gauche - Eraf... - Diminution de valeur



Domage #5: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #5: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 7 avr. 2025

Numéro de protocole: 39197616

Date de livraison: 7 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #8: Porte ArD: Porte - Rayure(s) - Réparer et repeindre